


Manual de instrucciones



MEDIDOR DE POTENCIA DE GANCHO

KEW 2060BT



KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

| | |
|--|----|
| Desempaquetar | 3 |
| Precauciones de seguridad | 3 |
| Capítulo 1 Visión general funcional | 7 |
| Capítulo 2 KEW 2060BT características | 8 |
| Capítulo 3 Operación básica | 9 |
| 3.1 Interruptor de función..... | 9 |
| 3.2 Botones e interruptores | 9 |
| 3.3 Símbolos mostrados en LCD | 11 |
| 3.4 Unidad de valor medido..... | 11 |
| Capítulo 4 Primeros pasos | 12 |
| 4.1 Encendido de KEW 2060BT | 12 |
| 4.2 Comprobación del nivel de la batería | 12 |
| Indicación LCD / Indicador de nivel de batería | 13 |
| Cómo instalar las baterías: | 13 |
| 4.3 Conexión de cables de prueba (a KEW 2060BT)..... | 14 |
| 4.4 Conexión con el objeto medido | 14 |
| Capítulo 5 Configuración | 16 |
| Selección de elementos (Cambiar los elementos mostrados)..... | 16 |
| Sistemas de cableado..... | 17 |
| Relación VT/TC | 17 |
| Medición mediante la relación VT/TC..... | 18 |
| Zumbador ON/ OFF | 19 |
| Retroiluminación ON/OFF | 19 |
| Frecuencia de tensión nominal..... | 20 |
| Restablecimiento del sistema | 20 |
| Capítulo 6 Elementos de visualización por función de medición..... | 21 |
| 6.1 RMS/ Medición de frecuencia..... | 21 |
| Corriente RMS, frecuencia | 21 |
| Voltaje RMS, frecuencia | 22 |
| 6.2 Medición de potencia monofásica / trifásica (balanceado)..... | 23 |
| Diagrama de conexión para 2 hilos monofásicos (1P2W)..... | 23 |
| Diagrama de conexión para monofásico de 3 hilos (1P3W)..... | 23 |
| Diagrama de conexión para balanza Trifásica de 3 hilos (3P3W)..... | 24 |
| Diagrama de conexión para balanza Trifásica de 4 hilos (3P4W)..... | 24 |
| Pantalla de conmutación | 25 |

| | |
|--|----|
| 6.3 Medición de potencia trifásica (desequilibrio)..... | 26 |
| Desequilibrio trifásico de 3 hilos (3P3W) | 26 |
| Desequilibrio trifásico de 4 hilos (3P4W) | 29 |
| 6.4 Medición de armónicos..... | 32 |
| Factor de distorsión de armónicos actuales, velocidad de contenido, valor RMS ... | 32 |
| Factor de distorsión de armónicos de voltaje, tasa de contenido, valor RMS | 32 |
| Factor de distorsión de armónicos THD-R/ THD-F | 35 |
| 6.5 Detección de fase | 36 |
| Cap 7 Otras funciones..... | 37 |
| [Función de retención de datos] | 37 |
| [Apagado automático de la retroiluminación] | 37 |
| [Apagado automático] | 37 |
| [Rango automático – actual] | 37 |
| Capitulo 8 Comunicación Bluetooth | 38 |
| 8.1 KEW Power*(asterisco) características | 39 |
| Capitulo 9 | 40 |
| 9.1 Especificaciones de seguridad | 40 |
| 9.2 Especificaciones generales | 40 |
| 9.3 Especificaciones de medición..... | 41 |
| Función de corriente alterna \tilde{A} | 41 |
| Función de voltaje de CA \tilde{V} | 42 |
| Función de alimentación W | 43 |
| Diferencia de fase de corriente de voltaje (θ) [deg] (solo en medición monofásica de 2 hilos)..... | 45 |
| Función armónica  | 46 |
| Función de detección de fase  | 48 |

Desembalaje

Le agradecemos por comprar nuestra Medidor de gancho KEW 2060BT.
Compruebe que los siguientes accesorios estén empaquetados con el instrumento.

[Paquete básico]

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| 1 | Medidor de gancho de potencia | KEW 2060BT : 1 pza. |
| 2 | Puntas de prueba | Modelo 7290: 1 juego * Rojo, negro y amarillo: 1 pce. cada uno con clip de cocodrilos |
| 3 | Baterías | Batería alcalina size AA (LR6) x 2 pzas. |
| 4 | Manual de instrucciones | : 1 pza |
| 5 | Estuche blando | Modelo 9198 : 1 pza |

- En caso de que alguno de los artículos enumerados anteriormente se encuentre dañado o faltante o si la impresión no está claro, póngase en contacto con su distribuidor local de KYORITSU.

Precauciones de seguridad

Este instrumento ha sido diseñado, fabricado y probado de acuerdo con IEC 61010: Requisitos de seguridad para aparatos de medición electrónica, y entregado en las mejores condiciones después de pasar las pruebas de control de calidad.

Este manual de instrucciones contiene advertencias y procedimientos de seguridad que deben ser observados por el usuario para garantizar el funcionamiento seguro del instrumento y mantenerlo en condiciones seguras. Por lo tanto, lea estas instrucciones de funcionamiento antes de comenzar a usar el instrumento.



ADVERTENCIA

- Lea y comprenda las instrucciones contenidas en este manual antes de utilizar el instrumento.
- Mantenga el manual a mano para permitir una referencia rápida siempre que sea necesario.
- El instrumento debe utilizarse únicamente en las aplicaciones previstas.
- Comprender y seguir todas las instrucciones de seguridad contenidas en el manual. Es esencial que se cumplan las instrucciones anteriores. No seguir las instrucciones anteriores puede causar lesiones, daños en el instrumento y/o daños al equipo bajo prueba. Kyoritsu asume no hay responsabilidad por daños y lesiones causadas por el mal uso o no seguir las instrucciones en el Manual.

El símbolo indicado en el instrumento, significa que el usuario debe referirse a las partes relacionadas en el manual para el funcionamiento seguro del instrumento. Es imprescindible leer las instrucciones donde quiera que aparezca el símbolo en el manual.



PELIGRO

: está reservado para condiciones y acciones que probablemente causen lesiones graves o fatales.



ADVERTENCIA

: está reservado para condiciones y acciones que pueden causar lesiones graves o fatales.



PRECAUCION

se reserva para condiciones y acciones que pueden causar lesiones o daños en el instrumento.


Significado de los símbolos en el instrumento:

| | |
|---|---|
|  | El usuario debe consultar las explicaciones en el manual de instrucciones |
|  | Instrumento con aislamiento doble o reforzado |
|  | Este instrumento puede sujetar un conductor desnudo donde el voltaje a medir es menor que el circuito: voltaje contra valores de tierra especificados por la categoría de medición marcada. |
|  | AC (Corriente alterna) |
|  | (Funcional) Terminal tierra |
|  | Este instrumento cumple el requisito de marcado definido en la Directiva RAEE (2002/96/CE). Este símbolo indica la recogida separada de equipos eléctricos y electrónicos. |

Categoría de medición

Para garantizar el funcionamiento seguro de los instrumentos de medición, IEC 61010 establece estándares de seguridad para diversos entornos eléctricos, categorizados como O a CAT IV, y llamados categorías de medición. Las categorías numeradas más altas corresponden a entornos eléctricos con mayor energía momentánea, por lo que un instrumento de medición diseñado para entornos CAT III puede soportar mayor energía momentánea que uno diseñado para CAT II.

- O : Circuitos que no están conectados directamente a la fuente de alimentación de red.
- CAT II : Circuitos eléctricos de equipos conectados a una toma de corriente alterna mediante un cable de alimentación.
- CAT III : Circuitos eléctricos primarios del equipo conectados directamente al panel de distribución, y alimentadores desde el panel de distribución hasta los puntos de venta.
- CAT IV : El circuito desde la caída del servicio a la entrada de servicio, y al medidor de potencia y dispositivo primario de protección contra sobrecorriente (panel de distribución).



 **PELIGRO**

- El instrumento debe utilizarse únicamente en sus aplicaciones o condiciones previstas. De otra manera las funciones de seguridad equipadas con el instrumento no funcionarán, y pueden producirse daños en el instrumento o lesiones personales graves. Verificar el funcionamiento adecuado en una fuente conocida antes de tomar acción como resultado de la indicación del instrumento.
- Use engranajes de protección aislados es posible una descarga eléctrica u otro peligro.
- Este instrumento está clasificado a 600 V CA para CAT IV y 1000 V CA para CAT III. Con atención a la categoría de medición a la que pertenece el objeto sometido a ensayo, no realice mediciones si la tensión contra tierra en el circuito sometido a ensayo supera estos valores.
- No intente hacer mediciones en presencia de gases inflamables. De otra manera el uso del instrumento puede causar chispas, lo que puede provocar una explosión.
- Nunca intente usar el instrumento si su superficie o su mano están mojadas.

- Medición -

- No exceda la entrada máxima permitida de cualquier rango de medición.
- Nunca abra la tapa del compartimento battery durante una medición.

- Sensor de gancho-

- Confirme que la clasificación de corriente medida del circuito bajo prueba y del instrumento; además, no exceda el voltaje nominal contra latierra.
- Mantenga los dedos detrás de la barrera durante una medición.
Barrera: proporciona protección contra descargas eléctricas y garantiza el mínimo requerido de las distancias.
- Conéctese al lado secundario de un disyuntor ya que una capacidad de corriente en el lado primario es grande y peligroso.
- No toque dos líneas bajo prueba al abrir las mandíbulas.

- Cables de prueba -

- Utilice únicamente los suministrados con el instrumento.
- Cuando el instrumento y el cable de prueba se combinan y se utilizan juntos, lo que sea menor se aplicará la categoría a la que pertenezca cualquiera de ellos. Confirme que la clasificación de voltaje medida de los cables de prueba no se excede.
- Conecte los cables que se requieren solo para la medición deseada.
- Conecte primero los cables de prueba al instrumento y solo luego conéctelos al circuito bajo prueba.
- Mantenga los dedos detrás de la barrera durante una medición.
Barrera: proporciona protección contra descargas eléctricas y garantiza el mínimo requerido de las distancias.
- Nunca desconecte los cables de prueba de los terminales de entrada de voltaje del instrumento durante una medición (mientras el instrumento está energizado).
- No toque dos líneas bajo prueba con las puntas metálicas de los cables de prueba.
- Nunca toque las puntas metálicas de los cables de prueba.

- Batería -

- No intente reemplazar las baterías durante una medición.

 **ADVERTENCIA**

- Nunca intente hacer ninguna medición si hay alguna condición anormal, como una rotura las piezas metálicas cubiertas o expuestas están presentes en el Instrumento o en los cables de prueba.
- Verificar el funcionamiento adecuado en una fuente conocida antes de usarla o tomar medidas como resultado de indicación del instrumento
- No instale piezas sustitutas ni realice ninguna modificación en el instrumento. Devolver el instrumento a su distribuidor local de KYORITSU para su reparación o recalibración en caso de sospecha de operación defectuosa.

 **PRECAUCION**

- El uso de este instrumento se limita a aplicaciones nacionales, comerciales y de la industria ligera. Una fuerte interferencia magnética o fuertes campos magnéticos, generados por grandes corrientes, pueden causar un mal funcionamiento del instrumento.
 - Se debe tener precaución ya que los conductores bajo prueba pueden estar calientes.
 - No aplicar corrientes o voltajes que excedan la entrada máxima permitida a cada rango.
 - No aplique corrientes o voltajes para los cables de prueba o sensores de corriente mientras el instrumento está apagado.
 - No use el instrumento en lugares polvorientos o salpicados.
 - No use el instrumento bajo una fuerte tormenta eléctrica o en las cercanías de un objeto energizado.
 - Nunca dé vibraciones fuertes o golpes de caída.
- Cables de prueba -**
- Conecte el enchufe firmemente al terminal correspondiente.
 - No tire ni gire los cables de prueba con fuerza excesiva para evitar daños.
- Batería -**
- Brand y el tipo de las baterías deben armonizarse.
- Tratamiento después del uso -**
- Ajuste el interruptor de función a la posición "OFF" y retire todos los cables del instrumento.
 - Saque las baterías si el instrumento se va a almacenar y no estará en uso durante un período prolongado.
 - Nunca dé vibraciones fuertes o golpes de caída cuando lleve el instrumento.
 - No exponga el instrumento a la luz solar directa, alta temperatura, humedad o rocío.
 - Use un paño húmedo con detergente neutro o agua para limpiar el instrumento. No usar abrasivos o disolventes.
 - Si el instrumento está mojado, séquelo y guárdelo.

Lea atentamente y siga las instrucciones con  PELIGRO,  ADVERTENCIA,  **PRECAUCION** símbolos y NOTA descritos en cada sección.

Capítulo 1 Visión general funcional

KEW 2060BT es un medidor de potencia de gancho avanzado que puede analizar los armónicos para verificar la calidad de la energía y verificar las secuencias de fase de las fuentes de energía en varios sistemas de cableado: por supuesto, puede realizar mediciones de voltaje / corriente (en RMS) y potencia.

KEW 2060BT tiene función de comunicación Bluetooth para conectarse con dispositivos Bluetooth, como una tableta, para monitoreo remoto y ahorro de datos.

Construcción de seguridad

Diseñado para cumplir con la norma internacional de seguridad IEC 61010-1 CAT IV 600 V / CAT III 1000 V.

Configuración del cableado

KEW 2060BT admite: monofásico de 2 hilos (monofásico de 3 hilos), trifásico de 3 hilos (método de dos vatímetros) y trifásico de 4 hilos.

Sensor de gancho de gran diámetro

El sensor de gancho de corriente es capaz de sujetarse a un cable de hasta 75 mm de diámetro o a una barra colectora de hasta 80 mm de ancho de forma segura.

Medición y cálculo

KEW 2060BT puede medir y calcular voltaje, corriente, potencia activa / reactiva / aparente, factor de potencia, diferencias de fase voltaje-corriente y frecuencia. (Pantalla TRMS)

Medición de armónicos

Es posible medir y mostrar cada armónico de voltaje / corriente del 1 al 30 (en RMS.), la tasa de contenido y el factor de distorsión total (THD-R / THD-F).


Detección de fase

Sufunción es verificar la rotación de fase y las fases faltantes de la fuente de energía.

Aplicación

Los resultados medidos y los datos de forma de onda se pueden transferir a tabletas o teléfonos inteligentes mediante Bluetooth. La aplicación especial "KEW Power* (asterisco)" está disponible para revisar los datos medidos.

Capítulo 2 Característica KEW 2060BT



- ① Sensor de corriente
- ② Disparador (para abrir / cerrar las mandíbulas)
- ③ Barrera
Proporciona protección contra descargas eléctricas y garantizar el despacho mínimo requerido y distancias. Mantén siempre los dedos detrás de la barrera.
- ④ Interruptor de Función
Gire y seleccione la función de medición deseada. Este interruptor también funciona como interruptor de encendido: configúrelo en "OFF" para apagar el instrumento.
- ⑤ Interruptor de retención de datos
Mantenga pulsadas las lecturas mostradas. La pantalla LCD muestra "H" mientras el resultado se mantiene en la pantalla.
- ⑥ Botón Mode^{1,2}
Alterna los resultados mostrados en las secuencias: MAX: valor máximo -> MIN: valor mínimo -> AVG: valor medio -> || PEAK : factor cresta (valor absoluto) .
- ⑦ Botón de retroiluminación* [1000] [◀]
Una pulsación larga enciende / apaga la luz de fondo.
- ⑦⑧ Botón de cambio de elemento[◀▶]*²
Una pulsación corta para alternar los elementos mostrados en secuencias.

¹ Los rangos de función, relacionados con las mediciones de corriente, son arreglado mientras la pantalla LCD muestra MAX / MIN / AVG / || PEAK (valor absoluto). Se reactiva la función de rango automático al cambiarla pantalla al valor instantáneo.

² Botones (6) a (8), (7) excluidos, funcionan de manera diferente dependiendo de la función de medición seleccionada. Para más detalles, véase la cláusula 3.2 *Botones e interruptores*, P. 9, y explicaciones sobre cada función.

- ⑨ LCD
Efecto de campo LCD con retroiluminación
- ⑩ Terminal de entrada de voltaje de CA
Conecte el enchufe (11) del cable de prueba (M-7290) al terminal correspondiente en función de la configuración del cableado que se va a probar.
- ⑪ Plug
- ⑫ Clip de cocodrilo


Capítulo 3 Funcionamiento básico

3.1 Interruptor de función

| Función | Description |
|---|--|
| SETUP Configuración | Cambia y confirma la configuración del cableado, la relación VT / CT, el zumbido / apagado, la luz de fondo encendida / apagada, la frecuencia nominal 50 / 60Hz. Para restaurar toda la configuración a las condiciones predeterminadas, realice el restablecimiento del sistema. |
|  Detección de fase | Muestra la secuencia de rotación de fase, y la fase faltante si la hay. |
|  Armónicos | Muestra voltaje / corriente (de la 1ª forma de onda fundamental hasta 30º armónicos) VALOR RMS, velocidad de contenido y factor de distorsión [THD-R/THD-F]. |
| W Potencia | Muestra: potencia activa / reactiva / aparente, factor de potencia, diferencias de fase voltaje-corriente y valor de voltaje / corriente (RMS). |
|  Voltaje de CA | Muestra Voltaje de CA RMS valor, valor pico y frecuencia. |
|  Corriente alterna | Muestra Valor RMS de corriente alterna, valor máximo y frecuencia. |

3.2 Botones e interruptores

| Función | Botones y Interruptores | Detalles |
|-----------|--|---|
| --- | Botón de retención Datos | Mantenga presionado el botón de retención de datos hasta que la pantalla LCD muestre el símbolo " H ": luego se mantiene el valor que se muestra actualmente. Mientras esta función está activada, las lecturas no cambian ni siquiera el valor de entrada varía. Para salir del modo de retención, presione el botón de retención de datos nuevamente o cambie las funciones de medición: el símbolo " H " desaparece. |
| | Botón iluminación  [◀] | Una pulsación larga enciende / apaga la luz de fondo. |
| SETUP | Botón Cambio de elemento [◀▶] | Alterna los elementos mostrados y cambia los valores de configuración. |
| | Botón Modo | Elige los elementos de configuración y confirma el valor introducidos. |
| Armonicos | Botón Cambio de elemento [◀▶] | Una pulsación corta alterna la pantalla: <-> THD-F <-> THD-R <-> 1ª onda fundamental a 30º armónicos. |
| | Botón Modo [▶] | Una pulsación larga cambia los valores RMS de voltaje y corriente. Una pulsación corta alterna la pantalla: <-> valor Inst <-> MAX <-> MIN <-> AVG. Una pulsación larga restablece las mediciones de MAX, MIN y AVG y reanuda una medición. |

| Función | Botones y Interruptores | Detalles |
|--|---|---|
| Potencia 1P2W 1P3W | Boton Cambio de elemento [◀▶] | Una pulsación corta alterna la pantalla: <-> potencia activa, factor de potencia <-> potencia activa, diferencias de fase voltaje-corriente <-> potencia activa y aparente <-> potencia activa y reactiva <-> corriente y voltaje RMS. |
| | Botón Mode | Una pulsación corta alterna la pantalla: <-> valor Inst <-> MAX <-> MIN <-> AVG. Una pulsación larga restablece las mediciones de MAX, MIN y AVG y reanuda una medición. |
| Potencia 3P3W 3P4W Balanceado | Boton Cambio de element [◀▶] | Una pulsación corta alterna la pantalla: <-> potencia activa, factor de potencia <-> potencia activa y aparente <-> potencia activa y reactiva <-> corriente y voltaje RMS. |
| | Botón Modo | Una pulsación corta alterna la pantalla: <-> valor Inst <-> MAX <-> MIN <-> AVG. Una pulsación larga restablece las mediciones de los valores MAX, MIN y AVG y reanuda una medición. |
| Potencia 3P3W Desbalanceo | Botón de cambio de elemento [▶] [◀▶] | Una breve pulsación durante una medición: Cambia la fase a medir de R(L1) a T(L3). Una breve pulsación mientras se muestra el resultado medido: Pantallas de alternancia: <-> Potencia activa trifásica <-> potencia activa fase R(L1) <-> potencia activa T(L2)-fase. |
| | Botón Modo | Una pulsación corta durante una medición: Cambia entre los valores activos de potencia y voltaje y corriente (RMS). Una pulsación prolongada mientras se muestra el resultado medido: Limpia los valores mostrados y reanuda una medición. |
| Potencia 3P4W Desbalanceo | Boton Cambio de elemento [▶] | Una breve pulsación durante una medición: Cambia la fase a medir: R(L1) -> S(L2) -> T(L3). Una breve pulsación mientras se muestra el resultado medido: Alterna pantallas: potencia activa <->, factor de potencia <-> potencia activa y aparente <-> potencia activa y reactiva. |
| | Botón Modo | Una pulsación corta durante una medición: Cambia entre los valores activos de potencia y voltaje y corriente (RMS). Una pulsación prolongada mientras se muestra el resultado medido: Limpia los valores mostrados y reanuda una medición. |
| ~V ~A | Botón Modo | Una pulsación corta alterna la pantalla: <-> valor Inst <-> MAX <-> MIN <-> AVG <-> PICO (valor máximo*). Una pulsación larga restablece las mediciones de MAX, MIN, AVG y PICO y reanuda una medición. * PICO : Muestra el valor máximo instantáneo en absoluto valor.  |

3.3 Símbolos mostrados en LCD

| Símbolo | Detalles |
|----------------|--|
| | Indicador de batería: muestra la batería restante en 4 niveles. |
| | Bluetooth está disponible. |
| | Se lleva a cabo la actualización de la pantalla LCD. |
| UNB | Se ha seleccionado la medición de desequilibrio. No se muestra nada para la medición del saldo. |
| 3P3W 3P4W | Wiring configuración. No hay indicación para monofásico. |
| P P1 P2 | Potencia Total: cuando se muestra "P1" o "P2", indica la potencia de la monofásica según la pantalla. |
| | Buzzer está deshabilitado. |
| THD R THD F | Tipo del factor de distorsión de armónicos totales. |
| h- 1 | Orden armónico: muestra la 1ª (h-1) onda fundamental hasta la 30ª (h-30). |
| | Se ha establecido una relación VT distinta de 1/1. |
| | Se ha establecido una relación de TC distinta de 1/1. |
| | Parece indicar el tipo de valor medido. |
| 50Hz | La pantalla LCD muestra la frecuencia nominal preestablecida en la medición de armónicos. Si se configura 50Hz, la pantalla LCD muestra "50Hz". |
| - | La marca negativa (-) o positiva (sin símbolo) se muestra de acuerdo con la polaridad de un valor medido. Para más detalles, véase "9.3 Especificaciones de medición". |

3.4 Unidad del valor medido

| Unidad | | | | | |
|--------|--------------------|------|------------------------|-----|--------------------------------|
| V | Voltaje RMS | A | Corriente RMS | Hz | Frecuencia |
| kW | Potencia activa | kVar | Potencia reactiva | kVA | Potencia aparente |
| PF | Factor de potencia | deg | Diferencia de fase V-A | % | Tasa de contenido de armónicos |

Capítulo 4 Primeros pasos

4.1 Encendido KEW 2060BT

Nota

- Si el instrumento está en estado apagado, aunque el interruptor de función está configurado en cualquier medida- Rango de encendido, la función de apagado automático puede estar activada. Gire el interruptor de función a OFF, y luego ajuste el interruptor a la posición deseada para despertar el instrumento.

Aunque el instrumento no se despierte, las baterías instaladas pueden estar totalmente agotadas. Reemplace las baterías por otras nuevas e inténtelo de nuevo.



Al configurar el interruptor de función en cualquier posición que no sea "OFF", KEW 2060BT se inicia y todos los segmentos LCD se muestran durante 1 segundo. Confirme que no hay chips de segmentos.

4.2 Comprobación del nivel de la batería

⚠ PELIGRO

- Nunca intente reemplazar las baterías durante una medición.

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de abrir la tapa del compartimento de la batería para reemplazar la batería, desconecte todas las pruebas se dirige desde el instrumento y establece el interruptor de función en "OFF".
- No reemplace las baterías si el instrumento está mojado.
- No se pueden obtener resultados de medición precisos mientras el indicador de advertencia de la batería "  " está parpadeando. Deje de usar el instrumento y reemplace las baterías por otras nuevas Inmediatamente. Si las baterías están totalmente agotadas, la pantalla LCD no muestra nada ni símbolo. 

⚠ PRECAUCION

- Brand y el tipo de las baterías deben armonizarse.
- Nunca mezcle baterías nuevas y viejas.
- Instale las baterías en la polaridad correcta como está marcado dentro del área del compartimiento de la batería.


Indicación LCD / Indicar de nivel de batería



| | Estado | Detalles |
|------------------|-----------|--|
| Nivel de batería | | El nivel de Battery está lleno. |
| | | El indicador varia segun el nivel de la batería. |
| | | El nivel de la batería es bajo. Reemplace las baterías por nuevas. |
| | Blink | El nivel de batería es extremadamente bajo y el instrumento no funciona normalmente. Deje de usar el instrumento y reemplace las baterías por otras nuevas inmediatamente. El instrumento continúa la medición incluso en este estado; sin embargo, Bluetooth estará deshabilitado. |

Como instalar baterías:

Siga los procedimientos a continuación e inserte las baterías.



- 1 Desconecte todos los cables y ajuste el interruptor de función a la posición OFF.
- 2 Afloje un tornillo de fijación de la tapa del compartimento de la batería y retire la cubierta.
- 3 Sacar todas las pilas.
- 4 Inserte dos baterías nuevas, tamaño AA alcalino: LR6, observando la polaridad correcta.
- 5 Instale la cubierta y luego asegúrela con el tornillo.

4.3 Conexión de las puntas de prueba (KEW 2060BT)

! Las siguientes deben verificarse antes de la conexión.

⚠ PELIGRO


- Utilice únicamente los cables de prueba suministrados con este instrumento.
- Conecte los cables que se requieren solo para la medición deseada.
- Primero, conecte el enchufe del cable de prueba al instrumento. Solo entonces conéctese a la línea de medición.
- Nunca desconecte el cable de prueba del terminal de entrada de voltaje del instrumento durante una medición (mientras el instrumento está energizado).

⚠ ADVERTENCIA

- Nunca intente hacer una medición si se observa alguna condición anormal, como una grieta o piezas metálicas expuestas.

⚠ PRECAUCIÓN

- Confirme que el instrumento está apagado y, a continuación, conecte los cables de prueba.
- Conéctese primero al instrumento, firmemente en el terminal correspondiente.



Conecte los cables como sigue:

- 1 Asegúrese de que KEW 2060BT esté desactivado.
- 2 Conecte el cable de prueba al terminal de entrada de voltaje de CA en el instrumento.*

* La cantidad de cables de prueba que se van a conectar depende de la configuración del cableado.

4.4 Conexión al objeto medido

! Lo siguiente debe verificarse antes de la conexión.

⚠ PELIGRO


- Este instrumento está clasificado a 600 V CA para CAT IV y 1000 V CA para CAT III. Con atención a la categoría de medición a la que pertenece el objeto sometido a ensayo, no realice mediciones en un circuito en el que la tensión supere estos valores.
- Utilice únicamente los cables de prueba diseñados para este instrumento.
- Siempre conecte primero los cables de prueba al instrumento.
- Cuando el instrumento y el cable de prueba se combinan y se utilizan juntos, se aplicará la categoría inferior a la que pertenezca cualquiera de ellos. Preste atención a la calificación del instrumento y el cable de prueba utilizados juntos.
- Conecte los cables que se requieren solo para la medición deseada.
- El sensor de corriente se conectará al lado secundario del disyuntor, ya que el lado primario tiene una gran capacidad de corriente peligrosa.

⚠ PELIGRO


- Se debe tener cuidado para no cortocircuitar la línea eléctrica con los extremos metálicos del cable de prueba en la conexión. Además, no toque las puntas metálicas.
- Las puntas de las mordazas del sensor de corriente están diseñadas para no cortocircuitar la línea eléctrica de el objeto a probar, pero tenga cuidado al medir un conductor sin aislamiento.
- Mantenga los dedos detrás de la barrera durante una medición.
Barrera: proporciona protección contra descargas eléctricas y garantiza las distancias mínimas requeridas.

! Para una medición precisa:

- La precisión de medición declarada está garantizada cuando el conductor a medir se coloca en el centro del sensor de gancho de corriente.
- Se debe tener cuidado para no pellizcar los conductores con las puntas de las mandíbulas.
- Confirme y armonice la configuración de cableado de la línea de medición y KEW 2060BT.
- Al sujetar a un conductor, haga que la marca de flecha apunte hacia el lado de la carga; de lo contrario, la polaridad de la potencia activa (P) se invertirá y se mostrará.



Capítulo 5 Configuración




Antes de iniciar una medición, ajuste lo siguiente.

* Configuración del cableado, frecuencia de la tensión a medir, y la relación VT/TC, si es necesario.

Establezca el interruptor de función en **SETUP** para ajustar

- Nota**
- Girar el interruptor de función antes de confirmar la configuración alterada borra todos los cambios que realizó. Confirme la configuración modificada y, a continuación, gire el interruptor de función.

Selección de elementos (Cambiar los elementos mostrados)



Pulse el botón de cambio de elemento [◀▶] para alternar los elementos mostrados y confirmar el elemento deseado con el botón de modo. Modifique los valores de cada elemento con el botón de cambio de elemento [◀▶] y, a continuación, vuelva a pulsar el botón de modo para confirmar el cambio. La pantalla vuelve a la pantalla de selección.

botón de cambio de elemento conmutación [◀▶]: alterna los elementos de configuración

Botón Modo: confirma la selección y el cambio.

Los siguientes son los ajustes predeterminados. El restablecimiento del sistema restaura los cambios modificados al valor predeterminado.

Configuración del cableado

1P2 W

Relación VT

1000

Relación CT

1000

[◀▶]

[◀▶]

[◀▶]

[◀▶]

rSt

Restablecimiento del Sistema

Buzzer

b2.on

[◀▶]

[◀▶]

F 50 Hz

[◀▶]

bl.on

Frecuencia de voltaje nominal

Iluminación

Sistemas de cableado

Seleccione "Configuración de cableado" y presione el botón de modo para ajustar las configuraciones de cableado. Seleccione la configuración de cableado adecuada de una de cada cinco según el sistema de cableado que se va a probar. * Para 3 hilos monofásicos (1P3W), seleccione "1P2W" (2 hilos monofásicos) y realice la medición de potencia en cada fase (L1 / L2) individualmente. KEW 2060BT no puede mostrar la potencia total de 1P3W.

Botón de cambio de elemento [\leftrightarrow]: alternar las configuraciones de cableado disponibles

Una-fase de 2 hilos Equilibrio trifásico de 3 hilos Desequilibrio trifásico de 3 hilos



Presione el botón de modo mientras se muestra la configuración de cableado deseada. La selección es confirmado y la pantalla vuelve a la pantalla de selección.

Relacion VT/ CT

PRECAUCION

- El rango de visualización, al establecer la relación VT o CT, está entre 0.000 y 9999 (voltaje RMS /corriente) y entre 0.000k y 9999k (potencia). Tenga en cuenta el rango de visualización al configurar la relación VT o CT. Si se establece una relación VT o CT extremadamente grande o pequeña, la pantalla LCD puede mostrar 0 u OL y no cambiará.
- La entrada permitida es de 1100 V a terminal de voltaje de CA y 1100 A para sensor de corriente, independientemente de la relación VT o CT seleccionada. Si la salida del VT o CT conectado supera estos valores, la pantalla LCD muestra OL.



Es necesario establecer si el sistema va a ser probado tiene VT(s) o CT(s) externa(s). La relación VT/CT se reflejará en todos los valores medidos durante cualquier medición relacionada a voltaje y corriente.

Mientras la pantalla LCD muestra la relación VT o CT, presione el botón de modo. Luego se muestra el valor de 4 dígitos y el dígito cambiante comienza a parpadear. El rango seleccionable está entre 0.001 y 9999.



El dígito seleccionado para ser cambiado parpadeará.

Una breve pulsación del botón de cambio de elemento [↔] aumenta o disminuye el valor en 1. Una pulsación prolongada del botón de cambio de elemento cambia la posición de los dígitos (a la derecha o a la izquierda). Al presionar el botón, mientras el último dígito parpadea, no se mueve una posición de dígito sino un punto decimal. Una pulsación prolongada del botón de modo mientras se cambian los valores o la posición de los dígitos cancela los cambios y restaura la configuración a 1.000. Pulse el botón de modo para confirmar los cambios. La pantalla vuelve a la pantalla de selección.

Medicion mediante relacion VT/ CT

PELIGRO

- Este instrumento está clasificado a 600 V CA para CAT IV y 1000 V CA para CAT III. Pon atención a la categoría de medición a la que pertenece el objeto sometido a ensayo, no realice mediciones en un circuito en el que el potencial eléctrico supere estos valores.
- Siempre sujete el lado secundario de VT o CT (transformador).
- No abra el circuito del lado secundario de la TC mientras está energizado; de lo contrario, se generará un alto voltaje peligroso en el lado secundario.


PRECAUCION

- Cuando se utiliza un VT o CT, la precisión de medición declarada no está garantizada. Si usa uno o ambos, tenga en cuenta las precisiones de KEW 2060BT, VT y CT, y también las características de fase.

Si los valores de voltaje o corriente de la línea de medición exceden el rango máximo de medición de KEW 2060BT, el valor lateral primario de la línea se puede obtener midiendo el lado secundario utilizando VT o CT adecuados para el voltaje o la corriente de la línea específica. Vea el diagrama a continuación.

Ejemplo:

Monofásico de 2 hilos (1P2W)



Zumbador ON/OFF


Los sonidos del teclado y el zumbador de detección de fase se pueden silenciar. Esta configuración no afecta al timbre de advertencia de batería baja y al timbre que indica que se ha activado el apagado automático.

Seleccione "Buzzer" y presione el botón de modo. Entonces "ON(on)"/ "OFF(oF)" comienza a parpadear. Ahora está listo para cambiar la configuración.

Botón de cambio de artículo [**◀▶**]:

On: Sonidos de zumbador

Off: No hay sonido zumbador



Pulse el botón de modo para confirmar los cambios. La pantalla vuelve a la pantalla de selección.

Retroiluminación ON/OFF


Esta configuración es para habilitar o deshabilitar la función de apagado automático de retroiluminación si no hay operaciones durante el tiempo especificado.

Seleccione "Retroiluminación" y presione el botón de modo. Entonces "ON(on)"/ "OFF(oF)" comienza a parpadear y ahora está listo para cambiar la configuración.

Botón de cambio de elemento [**◀▶**]:

on: Se apaga en 5 min.

oF: Desactiva la función de apagado automático.



Pulse el botón de modo para confirmar los cambios. La pantalla vuelve a la pantalla de selección.

Frecuencia de tensión nominal

Establezca la frecuencia del objeto que se va a medir.

Nota


- Los armónicos se calculan en función de las frecuencias preestablecidas. Para una medición precisa compruebe y establezca la misma frecuencia que la frecuencia de potencia del objeto que se va a probar.

Elija "Frecuencia de voltaje nominal" y presione el botón de modo. Entonces ".50[Hz]"/".60[Hz]" comienza a parpadear; eso significa que está listo para cambiar la configuración.

Botón de cambio de elemento [◀▶]: Cambia las frecuencias.




Pulse el botón de modo para confirmar los cambios. La pantalla vuelve a la pantalla de selección.



La frecuencia nominal establecida se muestra como figura izquierda en la función de armónicos.

Restablecimiento del sistema



Restore todas las configuraciones a default*. Véase P.16 Parte de selección de artículos. Elija "Restablecimiento del sistema" y presione el botón de modo. Entonces "n: Cancelar" comienza a parpadear; eso significa que está listo para cambiar la configuración.

Botón de cambio de elemento [◀▶]:

.n: Cancelar

.y: Realiza el restablecimiento del sistema.



Selija ".y" y presione el botón de modo. Luego se realizará el restablecimiento del sistema y la pantalla volverá a la pantalla de selección. Para cancelar o no desea restablecer el sistema, seleccione ".n" y presione el botón de modo.

Capítulo 6 Mostrar elementos por función de medición


6.1 RMS / Medición de frecuencia

Mientras visualiza "Forma de onda" en su teléfono inteligente o tableta utilizando nuestra aplicación a través de Bluetooth, la pantalla LCD de KEW 2060BT será como la ilustración que se muestra a la derecha y no mostrará los valores medidos.




Compruebe los valores medidos en el instrumento, cambie el elemento en su dispositivo Bluetooth utilizando la aplicación de "Forma de onda" a "Valor medido" o desconecte la comunicación Bluetooth.

Corriente RMS, frecuencia




Establezca el selector de función en " \tilde{A} ".

La función de rango automático activa y cambia el rango de corriente en función del valor medido.



Una breve pulsación del botón Modo: cambia los modos de visualización entre Inst, MAX, MIN, AVG y | PICO|. * Cada uno de los valores anteriores se determina después de presionar el modo y las mediciones comienzan.

Una pulsación prolongada del botón Modo: borra los valores medidos (MAX, MIN, AVG y | PICO|).




El rango se fija mientras la pantalla LCD muestra MAX, MIN, AVG o | PICO|. La función de rango automático se reactiva al cambiar la pantalla a valor instantáneo.

Nota


- Cuando la corriente mide la corriente en modo PEAK, la operación de apertura y cierre del sensor de corriente afecta a las lecturas. Para obtener lecturas precisas, verifique las lecturas mientras se sujeta al conductor que se va a probar o active la función de retención de datos antes de desenganchar el conductor.
- En el modo PEAK, el muestreo se realiza en un ciclo y el valor PEAK (valor de cresta) se determina en función del resultado. El muestreo se realiza solo una vez en 0.5s, por lo tanto, el probador no puede medir una señal de entrada repentina como la corriente de entrada.

RMS voltaje, frecuencia



Pulsación del botón Modo: cambia los modos de visualización entre Inst, MAX, MIN, AVG y | PICO|. * Cada uno de los valores anteriores se determina después de presionar el modo y las mediciones comienzan.

Una pulsación prolongada del botón Modo: borra los valores medidos (MAX, MIN, AVG y | PICO|).




Nota

- En el modo PEAK, el muestreo se realiza en un ciclo y el valor PEAK (valor de cresta) se determina en función del resultado. El muestreo se realiza una sola vez en 0.5s, por lo tanto, el probador no puede medir una señal de entrada repentina, como la corriente de entrada.

6.2 Medición de Potencia Monofasica/ trifásica (balanceada)

Nota

- KEW 2060BT no puede medir 4 hilos trifasicos con diferentes condensadores (V / Δ conexión). Para medir dicho sistema, pruebe las fases individualmente.



Establezca el interruptor en la función "W".

Seleccione el sistema de cableado en la pantalla de selección.

Monofasico de 2 hilos (1P2W) Trifásico de 3 hilos (3P3W) Trifásico de 4 hilos (3P4W)



Diagrama de Conexión para 2 hilos monofásicos (1P2W)




Diagrama de Conexión para 3 hilos monofásicos(1P3W)

Para medir 3 hilos monofásicos (1P3W), seleccione "1P2W" y mida la potencia de L1 y L2 por separado. KEW 2060BT no puede mostrar la potencia total de 1P3W.




Diagrama de Conexión Trifásica de 3 hilos Balanceada(3P3W)





Diagrama de Conexión Trifásica de 4 hilos balanceada (3P4W)




Pantalla de conmutación

Botón de cambio de elemento [◀▶]:

Pulsación corta: cambia los valores medidos para mostrarlos en la pantalla LCD.

Potencia activa, factor de potencia/ Potencia activa, diferencia de fase tensión-corriente/ Activa, potencias aparentes/ Activa, potencias reactivas/Corriente RMS, valores de tensión

Potencia activa, factor de potencia Potencia activa, tensión-corriente Activa, potencia aparentes



Botón Modo


Pulsación corta: cambia los modos de visualización entre Inst, MAX, MIN y AVG.

* Cada uno de los valores anteriores se determina después de presionar el modo y las mediciones comienzan.

Pulsación larga: borra los valores medidos (MAX, MIN y AVG)

Ejemplo: Potencia activa, pantalla de factor de potencia*

* Los valores medidos que se muestran en las filas superior e inferior se cambian juntos.




El rango se fija mientras la pantalla LCD muestra MAX, MIN o AVG. La función de rango automático se reactiva al cambiar la pantalla a valor instantáneo.

6.3 Medición de potencia Trifásica (desbalanceada)

Nota

- KEW 2060BT no puede medir tres fases 4 hilos con diferentes condensadores (V / Δ -conexión). Para medir dicho sistema, pruebe las fases individualmente.



Establezca el interruptor de función en "W".

Seleccione el sistema de cableado en la pantalla de selección.

Trifásico de 3 hilos (3P3W) Trifásico de 4 hilos (3P4W)

Desbalanceado



Desbalanceado




Desequilibrio de 3 hilos (3P3W) fase t

Procedimiento de Medición

Sujeción a la fase R(L1) Sujeción a la fase T(L3)

Visualización de resultados [◀▶]




Sujeción a la fase R(L1)

Mientras la pantalla LCD está mostrando la configuración para la primera medición, haga la conexión como la siguiente figura.



Pulse el botón de conmutación de elementos [▶] después de realizar la conexión, la pantalla LCD muestra la potencia activa de la fase R(L1). Al presionar el botón de modo, se cambia la indicación entre la potencia activa y los valores de voltaje / corriente RMS de la fase R (L1).




Boton
Modo



Una pulsación adicional del botón de conmutación de elementos [▶] cambia el objeto de medición de R(L1) a T(L3).

Sujeción a la fase T(L3)


Mientras la pantalla LCD muestra la 2ª pantalla de medición de tiempo, cambie la posición actual del sensor como se muestra a la derecha; solo el sensor, no desenganchar ni cambiar la posición de los cables de prueba



Presione el botón de conmutación de elementos [▶] después de realizar la conexión, la pantalla LCD muestra la potencia activa de la fase T(L3). Al presionar el botón de modo, se cambian las indicaciones entre la potencia activa y los valores de voltaje / corriente RMS de la fase T (L3).



Mode
button
↔



Una pulsación del botón de conmutación de elementos [▶] cambia las pantallas al resultado de la medición.

Visualización de resultados

Botón de cambio de elemento [◀▶]:

Pulsación corta: cambia los valores medidos para mostrarlos en la pantalla LCD.




Una pulsación prolongada del botón de modo borra los resultados medidos y la pantalla vuelve a la pantalla inicial.

Desequilibrio de 4 hilos (3P4W)


Procedimientos de medición

Sujeción a la fase R(L1) Sujeción a la fase S(L2) Sujeción a la fase T(L3)



Sujeción a la fase R(L1)

Mientras la pantalla LCD está mostrando la pantalla de medición de 1ª vez, hacer conexión como la siguiente figura.



Presione el botón de conmutación de elementos [▶] después de realizar la conexión, la pantalla LCD muestra la potencia activa de la fase R(L1). Al presionar el botón de modo, se cambia la indicación entre la potencia activa de la fase R (L1) y los valores de voltaje / corriente RMS.




Mode
button
↔




Una pulsación más pulsada del botón de conmutación de elementos [▶] cambia el objeto de medición de R(L1) a S(L2).

Sujeción a la fase S(L2)

Mientras la pantalla LCD está mostrando la configuración para la 2ª medición, haga la conexión como la siguiente figura: mueva el sensor de corriente y el cable de prueba rojo a la fase S (L2).



Presiona el botón de cambio de elemento [▶] después de hacer conexión, la pantalla LCD muestra la potencia activa de S(L2). Al pulsar el botón de modo, se cambia la indicación entre la potencia activa de la fase S(L2) y los valores de tensión/corriente RMS.




Mode
button
↔




Otra pulsación en el botón de conmutación de elementos [▶] se cambia el objeto de medición de S(L2) a T(L3).

Sujeción a la fase T(L3)

Mientras la pantalla LCD muestra la **pantalla** de medición de la tercera **vez**, mueva el sensor de corriente y el cable de prueba rojo a T (L3) como se muestra a la derecha



Presiona el botón de conmutación de elementos [▶] después de realizar la conexión, la pantalla LCD muestra la potencia activa de la fase T(L3). Al presionar el botón de modo, se cambia la indicación a los valores de voltaje / corriente RMS de la fase T (L3).




Una pulsación del botón de conmutación de elementos [▶] cambia las pantallas al resultado de la medición.

Visualización de resultados


Botón de cambio de elemento [◀▶]:

Pulsación corta: cambia los valores medidos para mostrarlos en la pantalla LCD.



Una pulsación prolongada del botón de modo borra los resultados medidos y la pantalla vuelve a la inicial de ajuste de medición.


6.4 Medición de Armonicos



Establezca el selector de función en: "A".


La frecuencia nominal se muestra como la figura en la función de armónicos. La frecuencia nominal se puede ajustar a 50 Hz o 60Hz en la función SET UP. (Ver P.19 "Frecuencia de la tensión nominal".)

La pantalla LCD será como muestra la figura de la derecha durante la comunicación Bluetooth: no se muestran valores medidos. Los valores medidos se pueden verificar utilizando la aplicación en su teléfono inteligente o tableta, o desconectando el Bluetooth




Factor de distorsión de armónicos de Corriente, tasa de contenido, valor RMS


Los rangos de medición cambian automáticamente en función del valor medido.



Cuando la unidad que se muestra en la pantalla LCD es "V", significa que la pantalla es "pantalla de medición de armónicos de voltaje". Hold abajo (mantenga pulsado) el botón de conmutación de elementos [▶] para cambiar la unidad a "A". [▶]



Long
press



[Botón de cambio de artículo [◀▶]]


Una pulsación corta alterna los valores medidos mostrados:

RMS/ Factor de distorsión armónico THD-F, RMS/ Factor de distorsión armónico THD-R,
1ª onda fundamental RMS/ tasa de contenido a 30º armónicos RMS/ tasa de contenido

RMS/ Factor de distorsión armónico THD-F RMS/ Factor de distorsión armónico THD-R



30º armónico RMS/ tasa de contenido a



1ª onda fundamental RMS/ tasa de contenido



La fila superior muestra el orden de los armónicos (1h a 30h) y RMS de cada armónico: estos dos interruptores cada segundo.

[Botón de modo]


Una pulsación corta cambia el modo de visualización entre Inst, MAX, MIN y AVG.

Cada uno de los valores anteriores se determina después de presionar el botón de modo y las mediciones comienzan.

Una pulsación prolongada del botón borra los valores medidos (MAX, MIN y AVG).


Ejemplo: Pantalla de visualización de RMS/Factor de distorsión armónicos THD-F*

* Los valores medidos que se muestran en el interruptor de filas superior e inferior simultáneamente en todas las pantallas.



El rango se fija mientras la pantalla LCD muestra MAX, MIN o AVG. La función de rango automático se reactiva al cambiar la pantalla a valor instantáneo.

Factor de distorsion de Armonicos de tension, tasa de contenido, valor RMS




Cuando la unidad que se muestra en la pantalla LCD es "A", significa que la pantalla es " pantalla de medición de armónicos corriente ". Hold down (mantenga pulsado) el botón de conmutación de elementos [▶] para cambiar la unidad a "V".



[Botón de cambio de artículo [◀▶]]

Una pulsación corta alterna los valores medidos mostrados: RMS/ Factor de distorsión armónico THD-F, RMS/ Factor de distorsión armónico THD-R, Onda fundamental RMS / velocidad de contenido a armónicos 30 RMS / tasa de contenido



La fila superior muestra el orden de los armónicos (1h a 30h) y RMS de cada armónico: estos dos interruptores cada segundo.

[Botón de modo]


Una pulsación corta cambia el modo de visualización entre Inst, MAX, MIN y AVG.

Cada uno de los valores anteriores se determina después de presionar el botón de modo y las mediciones comienzan.

Una pulsación prolongada del botón borra los valores medidos (MAX, MIN y AVG).

Ejemplo: Pantalla de visualización de RMS/Factor de distorsión armónicos THD-F*

* Los valores medidos que se muestran en el interruptor de filas superior e inferior simultáneamente en todas las pantallas.



Factor de distorsión armónico THD-R/ THD-F

Hay dos definiciones típicas utilizadas cuando se trata de distorsión armónica total (THD). Los dos tipos de distorsión armónica total son THD-F y THD-R. THD-F utiliza formas de onda fundamentales y THD-R utiliza valores totales de RMS como referencia.

$$\text{THD-F}[\%] = \frac{\text{RMS harmonics (2nd to...)}}{\text{Fundamental RMS value(1st)}} \times 100$$

$$\text{THD-R}[\%] = \frac{\text{RMS harmonics (2nd to...)}}{\text{Fundamental RMS value+ RMS harmonics}} \times 100$$

Ambos son figuras de mérito utilizadas para cuantificar los niveles armónicos en las formas de onda de voltaje y corriente; sin embargo, la medición THD-R puede ser propensa a interpretaciones erróneas que pueden conducir fácilmente a errores de medición al medir distorsiones más grandes. Es decir, aniveles de distorsión t bajos, la diferencia entre los dos métodos de cálculo - THD-F y THD-R - es insignificante, pero a grandes niveles de distorsión, THD-F puede obtener resultados más precisos.


Con los dispositivos de medición anteriores, la medición precisa de la onda fundamental RMS (solo de primer orden), que se requiere para el cálculo de THD-F, había sido difícil; por lo tanto, THD-R se ha utilizado comúnmente. Aunque, los dispositivos recientes pueden medirlo con precisión. Así que ahora en la práctica, THD-R se utiliza para mediciones simples y el factor de distorsión de THD-F, menos susceptible a la tasa de contenido de armónicos contra la precisión de medición especificada, se utiliza comúnmente.

Cuando se investiga qué causa los armónicos en el lado de la carga, la medición de THD-R si se usa a menudo, y para fines de control de calidad de energía, el THD-F se usa principalmente.


6.5 Detección de fase

Nota

- KEW 2060BT no puede medir 4 hilos trifásicos con diferentes condensadores (V / Δ -conexión).
- Al configurar el timbre en "OFF", el timbre no suena al final del proceso de detección. Si se requiere una indicación del timbre para el juicio de detección de fase, configure el timbre en "ON".



Establezca el interruptor de función en " ".



De acuerdo con el sistema de cableado de 3 hilos trifásicos y trifásicos de 4 hilos que se probarán, los resultados se muestran como se muestra en la siguiente tabla. Cada número representa el orden de fase conectado.

| Sistema de cableado | R(L1) | S(L2) | T(L3) | Juicio | |
|---------------------|--|-----------------|-------|------------|--|
| | | | | Indicacion | Zumbador |
| Fase positiva | Viva | Viva/ Tierra | Viva | 1.2.3 | Descontinuo: P <i>i</i> , P <i>i</i> , P <i>i</i> |
| Fase negativa | | | | 3.2.1 | Continuo: P <i>iii</i> |
| Sin Juzgar | Fase faltante, frecuencia anormal, rango de entrada efectivo fuera de voltaje, desequilibrio | | | ... | No hay sonido. |

Chapter 7 Otras funciones

[Función de retención de datos]

La pantalla LCD muestra "H" en la esquina superior izquierda presionando el botón de retención de datos y manteniendo presionado el botón actual lectura mostrada. En este estado, el instrumento está realizando mediciones; sin embargo, la lectura no está actualizada. Presione el botón de retención de datos nuevamente para salir del modo de retención de datos, luego la actualización de la lectura se reanuda y el "H" desaparece.

Conmutando la función de medición, la retención de datos está desactivada y la medición comienza en el función seleccionada.

[Apagado automático de la retroiluminación]

La luz de fondo se apaga automáticamente cuando pasan 5 minutos después de la última operación de tecla. Para activarlo de nuevo, mantenga pulsad el botón de cambio de elemento [◀]. Entonces el tiempo de iluminación será extendido 5 min. Una pulsación prolongada del botón de conmutación de elementos [◀], mientras la luz está encendida, apaga la luz.

Al configurar la luz de fondo en OFF, escrita en la página 19 la función de apagado automático está desactivada. En este estado, la luz de fondo no se apaga cuando pasan 5 minutos. Para apagar la luz, en este caso, mantenga pulsada la tecla el botón de cambio de elemento [◀].

[Apagado automático]

Nota

- Si el instrumento está apagado con el interruptor de función ajustado a una posición de medición, apague automáticamente puede activar y apagar el instrumento.

A excepción de la comunicación Bluetooth, el instrumento se apaga automáticamente cuando pasan 15 minutos después de la última operación de botones; zumbador discontinuo suena 4 veces. Para volver a encender el instrumento, establezca el interruptor de función en OFF y, a continuación, configúrelo en la posición de medición deseada.

[Rango automático – Corriente]

El rango de corriente cambia automáticamente de acuerdo con las corrientes rms medidas. Un rango cambia a un rango superior cuando la entrada excede el 110% o 300% del pico (valor absoluto) del rango seleccionado actualmente y cambia a un rango inferior cuando la entrada cae 90% rms. Mientras que "MAX", "MIN", "AVG" y "PICO" (valor máximo) se ha seleccionado en el modo de visualización, el rango automático no funciona: el rango seleccionado es fijo y se utiliza.

Capítulo 8 Comunicación Bluetooth



ADVERTENCIA


- Las ondas de radio en la comunicación Bluetooth pueden afectar las operaciones de la electrónica médica. Se debe tener especial cuidado al usar la conexión Bluetooth en las áreas donde tales dispositivos están presentes.

Nota

- El uso del instrumento o tabletas cerca de dispositivos LAN inalámbricos (IEEE802.11.b/ g) puede causar interferencias de radio, disminución de la velocidad de comunicación, lo que resulta en un retraso de tiempo significativo en la velocidad de actualización de la pantalla entre el instrumento y el dispositivo de tableta. En este caso, mantenga el instrumento y el dispositivo de la tableta se alejan de los dispositivos LAN inalámbricos, o apague la conexión inalámbrica Dispositivos LAN o acortar la distancia entre el instrumento y la tableta.
- Puede ser difícil establecer una conexión de comunicación si el instrumento o la tableta el dispositivo está en una caja de metal. En tal caso, cambie la ubicación de medición o elimine el obstáculo metálico entre el instrumento y la tableta.
- Si se produce alguna fuga de datos o información al realizar una comunicación mediante Bluetooth no asumimos ninguna responsabilidad por cualquier contenido publicado.
- Algunos dispositivos de tableta, incluso si la aplicación se ejecuta correctamente, pueden no establecer la comunicación con el instrumento. Utilice otro dispositivo de tableta e intente comunicarse. Si aún no puede confirmar la conexión, puede haber algún problema con el instrumento. Póngase en contacto con su distribuidor local de KYORITSU.
- La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y nosotros, KYORITSU, están licenciados por ellos para su uso.
- Android, Google Play Store y Google Map son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Google Inc.
- iOS es la marca comercial o marca comercial registrada de Cisco.
- Apple Store es la marca de servicio de Apple Inc.
- En este manual, se omiten las marcas "TM" y "®".

Este instrumento tiene una función de comunicación Bluetooth y puede intercambiar datos con dispositivos tabletas Android / iOS. El uso de la aplicación especial "KEW Power" permite el monitoreo remoto / verificación de datos.

Primero, descargue la aplicación "KEW Power" a través de Internet. Algunas funciones solo están disponibles mientras están conectadas a Internet. Para más detalles, consulte "8.1. KEW Power" características".



8.1 Características de KEW Power*

KEW Power* para KEW 2060BT

La aplicación especial "KEW Power*" está disponible en el sitio de descarga de forma gratuita. (Se requiere acceso a Internet: tabletas Android, a través de Google Play Store y dispositivos iOS, a través de App Store). Tenga en cuenta que el cargo de comunicación se incurre por separado para descargar aplicaciones y usar aplicaciones especiales características de los mismos. Para su información, "KEW Power*" se proporciona solo en línea.

Características principales de KEW Power*:

- (1) Monitoreo / verificación remota
- (2) Función de guardado / recuperación de datos
- (3) Visualización de la forma de onda de entrada de voltaje y corriente
- (4) Visualización gráfica de los valores de armónicos rms y la tasa de contenido
- (5) Juicio de aprobación/ reprobación del valor medido

Capítulo 9 Especificaciones

9.1 Especificaciones de seguridad

Ubicación para uso: Altitud 2000 m o menos, uso en interiores

Precisión garantizada Rango de temperatura y zumbido: 23 °C ±5 °C, humedad relativa 85% o menos (sin condensación)

Temperatura de funcionamiento &: -10 °C a +50 °C, 85 % o menos (sin condensación) rango de humedad

Temperatura de almacenamiento &: -20 °C a +60 °C, 85 % o menos (sin condensación) rango de humedad

Voltaje de resistencia: 7000 V AC / 5 seg.

(entre el sensor de corriente y la carcasa o el circuito eléctrico y la carcasa)

Resistencia Aislamiento: 50 MΩ o más / 1000 V (entre el circuito eléctrico y la carcasa)

- Normas aplicables: ● IEC 61010-1, -2-032 (unidad principal)/ -031 (cables de prueba)
- Medición CAT IV 600 V/ CAT III 1000 V Grado de contaminación 2
 - IEC 61326 (EMC) Clase B, EN50581 (RoHS)
 - EN 301 489-1, EN 300 328, EN 62479
 - IEC 60529 IP40

9.2 Especificaciones generales

Velocidad de actualización de lecturas: Aprox. 0,5 seg. en \tilde{A} , \tilde{V} \tilde{W} y $\text{}$ funciones, Aprox. 1,0 seg. En función $\text{}$

Tamaño del conductor Max.: \varnothing 75 mm (máx.) y barra colectora de 80 x 30 mm o menos

Dimensión D: 283 (L) x 143 (W) x 49 (D)mm

Peso: Aprox. 590 g (incluidas las baterías)

Accesorios : Puntas de prueba MODELO 7290 / clip de cocodrilo (rojo, negro, amarillo,) 1 juego
Manual de instrucciones 1 pza.
Batería alcalina AA (LR6) 2 Pza.
Funda blanda MODEL9198 1 pza.

Funcionamiento continuo: Aprox. 58 horas
(\tilde{W} función, medición continua, sin carga, retroiluminación apagada, usando pilas AA (LR6) de tamaño alcalino)

Consumo de corriente: 35 mA típico (@3.0 V, función \tilde{W})

Comunicación: Bluetooth® Ver5.0

9.3 Especificaciones de medición

Función de corriente alterna \tilde{A}

Valor de corriente alterna RMS (ACA) [Arms], Valor máximo (Valor absoluto) [A]peak]

| | |
|--------------------------|---|
| Rango | 40.00 A/ 400.0 A/ 1000 A * Rango automático, el rango no será fijo. Un rango cambia a un rango superior cuando la entrada excede el 110% o el 300% pico (valor absoluto) del rango seleccionado actualmente y se desplaza a uno inferior rango cuando la entrada cae 90% rms. Aquí cualquiera de "MAX", "MIN", "AVG" o PICO (valor máximo) ha sido seleccionado en el modo de visualización, el rango seleccionado es fijo. |
| Dígito de visualización | 4-dígitos |
| Período de muestreo | 1 ciclo/ 500ms |
| Frecuencia de muestreo | 32,8 kHz (intervalo de 30,5 μs) Valor PEAK: la media móvil es de 9 puntos entre 40.0Hz y 70.0Hz solamente. |
| Rango efectivo de salida | 40.00A rango RMS: 0.60 A to 40.00 A, Valor pico: ±(0.6 A to 56.57 A) 400.0A rango RMS: 6.0 A to 400.0 A, Valor pico: ±(6.0 A to 565.7 A) 1000A rango RMS: 60 A to 999.9 A, Valor pico: ±(60 A to 1414 A) |
| Rango de visualización | Valor RMS: 40.00A rango :0.30 to 44.00 A 400.0A rango :3.0 (36.0 A*) to 440.0 A 1000A rango :30 (360 A*) to 1100 A * Mientras el rango automático esté habilitado, los valores mostrados con "0" serán efectivos, y la pantalla LCD muestra "0" cuando la entrada es inferior a 0,30 A y "OL" cuando Se supera 1100 A. Valor pico (valor absoluto): 40.00A rango : 0.30 A to 120.0 A 400.0A rango : 3.0 A to 1200 A 1000A rango : 30 A to 1500 A |
| Factor de cresta | 3 o menos en el rango 40.00A/400.0A, 3 o menos pico de 1500 A en el rango 1000A |
| Precisión | RMS: (onda sinusoidal) 40.0 to 70.0 Hz: ±1.0%rdg±3dgt 70.1 to 1 kHz: ±2.0%rdg±5dgt * Agregue ±0.5% rdg±5dgt a la precisión para ondas sinusoidales que no sean de 40 a 70 Hz. Valor Pico (valor absoluto): 40.0 to 70.0 Hz: ±2.5%rdg±5dgt 70.1 to 1 kHz: ±4.0%rdg±5dgt |
| Formula | $A = \sqrt{\frac{1}{n} \left(\sum_{i=0}^{n-1} (A_i)^2 \right)}$ i: No. Punto de muestreo n: Número de muestras/ciclo |

Frecuencia de Corriente (Af) [Hz]

| | |
|---------------------------|---|
| Dígito de visualización | 4-dígitos |
| Exactitud | ±0.3%rdg±3dgt (40.0Hz a 999.9Hz, onda sinusoidal) |
| Rango de entrada efectivo | Dentro de la onda sinusoidal de 40.0Hz a 999.9Hz, rango de entrada efectivo ACA. |
| Rango de visualización | 40.0 a 999.9Hz La pantalla LCD muestra "---" cuando las lecturas están fuera del rango de visualización o del rango de visualización de (ACA). |

Función Voltaje AC \tilde{V} **RmS Valor de voltaje de CA (ACV) [Vrms], Valor de pico (Valor absoluto) [V pico]**

| | |
|---------------------------|---|
| Rango | 1000V |
| Dígito de visualización | 4-dígitos |
| Período de muestreo | Un ciclo/ 500 ms |
| Frecuencia de muestreo | 32.8 kHz (every 30.5µs) Valor PEAK: la media móvil es de 9 puntos entre 40.0Hz y 70.0Hz solamente. |
| Rango de entrada efectivo | RMS: 30.0 V to 999.9 V Valor pico: ±(30.0 V to 1414 V) |
| Rango de visualización | RMS: 30.0 V to 1100 V Peak valor (valor absoluto): 30.0 V a 1555 V * La pantalla LCD muestra "Lo" cuando las lecturas están por debajo del límite inferior y "OL" cuando supera el límite superior. |
| Factor cresta | 1.7 o menos |
| Exactitud | RMS: onda sinusoidal 40.0 a 70.0 Hz: ±0.7%rdg±3dgt 70.1 a 1 kHz: ±3.0%rdg±5dgt * Agregue ±0.5% rdg±5dgt a la precisión para ondas sinusoidales que no sean de 40 a 70 Hz. Valor PICO (valor absoluto): 40.0 a 70.0 Hz: ±2.5%rdg±5dgt 70.1 a 1 kHz: ±4.0%rdg±5dgt |
| Impedancia de entrada | Approx.4 MΩ * valor de resistencia a través de los terminales |
| Formula | $V = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} (V_i)^2}$ <p>Connect and measure L=V₁, N=V₃ i : No. punto de muestreo. n : Numero de muestras/ciclos</p> |

Frecuencia de voltaje (Vf) [Hz]

| | |
|---------------------------|---|
| Dígito de visualización | 4-dígitos |
| Exactitud | ±0.3%rdg±3dgt (40.0 Hz a 999.9 Hz, onda sinusoidal) |
| Rango de entrada efectivo | Dentro de la onda sinusoidal de 40.0Hz a 999.9Hz, rango de entrada efectivo de ACV. |
| Rango de visualización | 40,0 a 999,9 Hz La pantalla LCD muestra "---" cuando las lecturas están fuera del rango de visualización o del rango de visualización de ACV). |
| Fuente de señal | v ₁ a V ₃ (voltaje a través de terminales) o A |

Funcion de potencia **W****Potencia Activa (P) [W]**

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Rango | 40.00kW/400.0 kW/1000 kW * Conmutado según el rango de corriente seleccionado. | |
| Dígito de visualización | 4 dígitos (La pantalla LCD muestra "----" si la lectura está fuera del rango de precisión garantizado). | |
| Período de muestreo | 1 ciclo/ 500ms | |
| Frecuencia de muestreo | 32,8 kHz (intervalo de 30,5 μs) | |
| Rango de entrada eficaz | Rango de entrada efectivo de voltaje RMS y corriente RMS y dentro del rango de frecuencia de 45 a 65 Hz. | |
| Rango de visualización | 40.00kW rango : 0.00 to 44.00 kW 400.0kW rango : 0.0 (36.0 kW) to 440.0 kW 1000kW rango : 0 (360 kW) to 1210 kW * El rango seleccionado actualmente se fija si selecciona MAX, MIN o AVG en modo de visualización. * Los valores entre paréntesis se mostrarán mientras se activa la función de rango automático, y se mostrará "----" cuando las lecturas estén fuera del rango de visualización de voltaje RMS o corriente RMS y frecuencia de entrada efectiva. | |
| Exactitud | Para onda sinusoidal con factor de potencia 1 : ±1.7%rdg±5dgt influencia del ángulo de fase dentro de ±3.0° donde: dentro del rango de entrada efectivo para ACV y ACA funciones, PF: 1, onda sinusoidal, y 45 – 65 Hz) * Valor de suma: Errores totales determinados por cada canal de medición. (duplicado: 3P3W, triplicado: 3P4W) | |
| Signo Polaridad | Consumo (flow-in): sin señal, Regeneración(flow-out): - | |
| Formula | $P = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=0}^{n-1} (V_i \times A_i) \right)$ | V se utiliza como referencia, i : No. Número de muestreo n : Número de muestras/ciclo |
| Sistema de cableado | Valor de visualización | Destino |
| 1P2W · 1P3W | P | 1P2W: L=V1 · A , N=V3 1P3W: L1/L2=V1 · A, N=V3 |
| Balanceado 3P3W | Psum(=Ssumxcos(θ)) | R=V1 · A, S=V3 |
| Balanceado 3P4W | Psum(=Px3) | R=V1 · A, N=V3 |
| Desbalanceado 3P3W | P1, P2 , Psum(=P1+P2) | P1 :R=V1 · A, S=V2, T=V3 P2 :R=V1 ,S=V2, T=V3 · A * Cambie los puntos conectados dos veces y pruebe (método de 2 vatímetros) |
| Desbalanceado 3P4W | Se muestra sólo con la medición de cada fase: P1, P2, P3 Valor total: Psum(=P1+P2+P3) | P1: R=V1 · A, N=V3 P2: S=V1 · A, N=V3 P3: T=V1 · A, N=V3 * Cambiar los puntos conectados tres tiempos y prueba |

Potencia Aparente (S) [VA]

| | | |
|----------------------------|--|------------------------------|
| Rango | Igual que la potencia activa | |
| Digito de la visualización | Igual que la potencia activa | |
| Rango de entrada efectivo | Igual que la potencia activa | |
| Exactitud | ±1dgt al resultado determinado por cada valor medido * Suma: añadir errores de cada canal, 3P3W: ±2dgt, 3P4W: ±3dgt | |
| Signo de polaridad | Sin Signo | |
| Formula | $S=V \times A$ * Cuando $P > S$, $P=S$. | |
| Sistema de cableado | Valor de visualización | Destino |
| 1P2W·1P3W | S | Igual que la potencia activa |
| 3P3W (balanceado) | $S_{sum}(=S \times \sqrt{3})$ | |
| 3P4W (balanceado) | $S_{sum}(=S \times 3)$ | |
| 3P4W (Desbalanceado) | $S_{sum}(=S_1+S_2+S_3)$ * S_n : Potencia Aparente enésima medición | |

Potencia Reactiva (Q) [Var]

| | | |
|-------------------------|---|------------------------------|
| Rango | Igual que la potencia activa | |
| Digito de visualización | Igual que la potencia activa | |
| Rango de entrada eficaz | Igual que la potencia activa | |
| Exactitud | ±1dgt al resultado determinado por cada valor medido * ±2dgt al medir el balance 3P3W, ±3dgt al medir el balance 3P4W | |
| Signo de Polaridad | Retraso de fase: sin señal, Avance de fase: - | |
| Formula | $Q=\sqrt{S^2 - P^2}$ * Donde $P > S$, $P=S$. * $Q=0$ cuando $ P >S$. * El símbolo de polaridad se muestra dependiendo del ángulo de fase actual con la fase de voltaje (0°) como referencia. Vea lo siguiente. 0° a -90° a 180° : Sin señal (+) Retraso de fase 0° a $+90^\circ$ a 180° : Avance de fase negativa (-) * Cuando $ P >S$, $Q=0$. * El símbolo de polaridad se muestra dependiendo de la fase de voltaje-corriente difference (θ). 0° a -90° a 180° : Sin señal (+) Retraso de fase 0° a $+90^\circ$ a 180° : Avance de fase negativa (-) | |
| Sistema de cableado | Valor de visualización | Destino |
| 1P2W·1P3W | Q | Igual que la potencia activa |
| 3P3W (balanceado) | $Q_{sum}(=\sqrt{S_{sum}^2 - P_{sum}^2})$ | |
| 3P4W (balanceado) | $Q_{sum}(=Q \times 3)$ | |
| 3P4W (desbalanceado) | $Q_{sum}(=Q_1+Q_2+Q_3)$ * Q_n : Potencia reactiva en la enésima medición | |

Factor de potencia (PF)

| | |
|-------------------------|--|
| Rango de entrada eficaz | Igual que la potencia activa |
| Rango de visualización | -1.000 to 0.000 to 1.000 |
| Exactitud | ±1dgt al resultado determinado por cada valor medido * ±2dgt al medir el equilibrio 3P3W, ±3dgt al medir el equilibrio 3P4W±1dgt al resultado determinado por cada valor medido * ±2dgt al medir el equilibrio 3P3W, ±3dgt al medir el equilibrio 3P4W |
| Signo de polaridad | Retraso de fase: sin señal, avance de fase: - |
| Formula | $PF = \frac{P}{S}$; sin embargo, $PF = \cos(\theta)$ sólo cuando se equilibra 3P3W * En el caso del circuito trifásico, determinado por el valor de suma. * No se muestra nada donde $S = 0$. * El signo de polaridad aparece basado en la diferencia de fase voltaje-corriente (θ). 0° a -90° a 180° : Sin señal (+) Retraso de fase 0° a $+90^\circ$ a 180° : Avance de fase negativa (-) * El valor promedio se determina promediando la cantidad de avance y retraso, basado en $PF = 1$ como referencia. [Ejemplo] Donde el valor medido es $PF=0.99, -0.92$ y $+0.96$: diferencia entre $0,99$ y $1 = -0,01$ (avance), diferencia entre $-0,92$ y $1 = +0,08$ (retraso), y diferencia entre $0,96$ y $1 = -0,04$ (avance). La diferencia total será de $-0.01+0.08+(-0.04)=0.03$ (retraso). Dividir el valor por 3 (número de medición): $0.03 \div 3 = 0.01$ (retraso). El PF promedio está 0.01 detrás de 1 (valor promedio de PF); por lo tanto, -0.99 (avance) será el PF promedio. |

Diferencia de fase de corriente de voltaje (θ) [deg] (solo en la medición monofásica de 2 hilos)

| | |
|------------------------|--|
| Rango de visualización | -180.0 to .00 to 179.9 La pantalla LCD muestra "---" cuando las lecturas están fuera del rango de potencia activa de la pantalla. |
| Signo de polaridad | Retraso de fase: sin señal, avance de fase: - |
| Método de medición | Forma de onda de corriente contra forma de onda de voltaje con posición de cruce cero. * Cuando $S=0$, se muestra * El signo de polaridad indica el ángulo de fase actual con la fase de voltaje como referencia (0°). Sin señal (+) Avance de fase Retraso de fase negativo (-) |

Funcion de Armonicos 

| | |
|-----------------------------|---|
| Metodo de medicion | Muestreo fijo de frecuencia Realice el muestreo 256 veces por ciclo de entrada (50/ 60 Hz) y realice el cálculo FFT. La frecuencia de muestreo cambia en función de la frecuencia nominal preestablecida. 50Hz... 12.8ksps (cada 78µs), 60Hz ... 15.4ksps (cada 65µs) |
| Conectese a | L=V1, N=V3, L/ R/ S/ T (Gancho a los cables de alimentacion) = A |
| Frecuencia efectiva | 50/ 60 Hz |
| Orden de analisis | Orden del 1º al 30º |
| Ancho de la ventana | 1 ciclo |
| Tipo de ventana | Rectangular |
| Numero de datos de análisis | 256 puntos |
| Analysis rate | Una vez/ 1 seg. |

Armónicos RMS voltaje (Vk: 1ª onda fundamental a 30º armónicos) [Vrms]

| | |
|---|---|
| Rango, dígito de visualización, rango de entrada efectivo | Igual que el voltaje RMS |
| Rango de visualización | Igual que el voltaje RMS *Tasa de contenido 0.0% a 100.0% contra onda fundamental |
| Exactitud | RMS: 1 al 10º: ±5.0%rdg±10dgt 11 al 20: ±10%rdg±10dgt 21 al 30: ±20%rdg±10dgt Rango de contenido: ±1 contra los resultados calculados de cada pedido. |
| Formula | Para conectar L=V1, k : Orden armónico N=V3: Vr : Número real después del voltage Conversión FFT $Vk = \sqrt{\sum_{n=1}^1 (Vkr)^2 + (Vki)^2}$ Vi: Número imaginario después del voltage Conversión FFT * Tasa de contenido = $\frac{Vk \times 100}{V1(\text{Onda fundamental})}$ |

Armónicos Corriente RMS (Ak: 1ª onda fundamental a 30º armónicos) [A rms]

| | | |
|-------------------------|---|----------------------------|
| dígito de visualización | rango de entrada efectivo | Igual que la corriente RMS |
| Rango de visualización | Igual que la corriente RMS *Tasa de contenido 0.0% a 100.0% contra onda fundamental | |
| Exactitud | RMS: 1 to 10 th : ±5.0%rdg±10dgt 11 to 20 th : ±10%rdg±10dgt 21 to 30 th : ±20%rdg±10dgt Rango de contenido: ±1 contra los resultados calculados de cada pedido. | |
| Formula | $Ak = \sqrt{\sum_{n=1}^k (Akr)^2 + (Aki)^2}$ k : Orden armónico Ar: Número real después de la corriente Conversión FFT Ai: Número imaginario después de la corriente Conversión FFT * Content rate = $\frac{Ak \times 100}{A1(\text{Onda fundamental})}$ | |

Factor de distorsión de voltaje de armónicos totales (V THD-F) [%]

| | |
|-------------------------|---|
| Dígito de visualización | 4-dígitos |
| Rango de visualización | 0.0% to 100.0% |
| Exactitud | ±1 contra los resultados calculados de cada valor medido. |
| Formula | $V \text{ THD-F} = \frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{30} (Vk)^2} \times 100}{V1(\text{Onda fundamental})}$ V: Voltaje de armónicos k: Orden armónico |

Factor de distorsión de corriente de armónicos totales (A THD-F) [%]

| | |
|-------------------------|---|
| Dígito de visualización | 4-dígitos |
| Rango de visualización | 0.0% to 100.0% |
| Exactitud | ±1 contra los resultados calculados de cada valor medido. |
| Formula | $A \text{ THD-F} = \frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{30} (Ak)^2} \times 100}{A1(\text{Onda fundamental})}$ A: Corriente de armónicos k: Orden armónico |

Factor de distorsión Armónicos totales de voltaje (V THD-R) [%]

| | |
|-------------------------|---|
| Dígito de visualización | 4-dígitos |
| Rango de visualización | 0.0% to 100.0% |
| Exactitud | ±1 contra los resultados calculados de cada valor medido. |
| Formula | $V \text{ THD-R} = \frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{30} (Vk)^2} \times 100}{\sqrt{\sum_{k=1}^{30} (Vk)^2}}$ <p>V: Voltaje de armónicos k: Orden armónico</p> |

Factor de distorsión de corriente de armónicos totales (A THD-R) [%]

| | |
|-------------------------|---|
| Dígito de visualización | 4-dígitos |
| Rango de visualización | 0.0% to 100.0% |
| Exactitud | ±1 contra los resultados calculados de cada valor medido. |
| Formula | $A \text{ THD R} = \frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{30} (Ak)^2} \times 100}{\sqrt{\sum_{k=1}^{30} (Ak)^2}}$ <p>A: Corriente de armónicos k: Orden armónico</p> |

Función de detección de Phase 

| | |
|---------------------------|---|
| Rango efectivo de entrada | <p>Voltaje RMS (ACV) de 80 a 1100 V cuando se mide la forma de onda es de 45 a 65 Hz de onda sinusoidal.</p> <p>Si no hay diferencias de fase entre cada fase de voltaje, diferencias de amplitud de voltaje dentro del 10%</p> <p>El voltaje de fase If está equilibrado, la diferencia de fase:</p> <p>3P4W (trifásico de 4 hilos) dentro de ±30 °</p> <p>3P3W (trifásico de 3 hilos) dentro de ±15 °</p> |
| Monitor | <p>(1.2.3) Zumbador discontinuo: Pi, Pi : Fase positiva, todas las fases en vivo</p> <p>(3.2.1) Continuo: Pii : Fase negativa, todas las fases en vivo</p> <p>(-.-) Sin sonidos de timbre : Sin juzgar</p> <p>Fase faltante, anormal</p> <p>Frecuencia, fuera de voltaje</p> <p>rango de entrada efectivo, desequilibrio</p> |

Distributor

Kyoritsu se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o diseños descritos en este manual sin previo aviso y sin obligaciones.



**KYORITSU ELECTRICAL
INSTRUMENTS
WORKS, LTD.**

2-5-20, Nakane, Meguro-ku,
Tokyo, 152-0031 Japan
Phone: +81-3-3723-0131
Fax: +81-3-3723-0152
Factory: Ehime, Japan

www.kew-ltd.co.jp