「USB ドライバのインストール」

MODEL 8241USBのデバイスドライバーのインストール方法を説明します。

Windows7で製品とパソコンを接続した時、下の図の様なバルーンが表示された場合には以下の手順でインストールして下さい。



1)「スタート」→「コントロールパネル」→「デバイスマネージャー」を選択して下さい。



※画面が次の様になっている場合には、"カテゴリ"から"大きいアイコン(L)"を選択して下さい。



2)「ほかのデバイス」にある、「MODEL 8241」を右クリックして下さい。
項目の中から「ドライバーソフトウェアの更新(P). . . 」を選択して下さい。



3)「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します(R)」を選択して下さい。



4)「参照(R). . . 」を選択して下さい。



5)ホームページからダウンロードし、解凍したフォルダを指定して下さい。



6）選択した場所が表示されていることを確認し、「次へ」を選択して下さい。



7）「次へ」を選択し、下の図が表示された場合には、「このドライバーソフトウェアをインストールします(I)」を選択して下さい。



8）下の図のような、「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました。」が表示されたら、″ 閉じる″を選択して終了して下さい。



9）インストールが終わった後、下の図の様なバルーンが表示された場合には以下の手順でインストールして下さい。



10）「ほかのデバイス」にある、「USB Serial Port」を右クリックして下さい。
項目の中から「 ドライバーソフトウェアの更新(P). . . 」を選択して下さい。



11） 3）、4）、5）、6）、7）の動作を行い、下の図のような「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました。」
が表示されれば完了です。" 閉じる"を選択して終了して下さい。



12）下の図のように2つインストールされれば正常にドライバーがインストールされました。



USBドライバの削除

USBドライバのインストールを中断後、再インストールできない場合は、
次の手順で、一度USBドライバを削除してから、インストールをやり直してください。

（１）パソコンにUSBを接続します。
（２）Windowsの「スタート」→「コントロールパネル」をクリックします。
（３）コントロールパネルの「デバイスマネージャー」をクリックします。
（４）ほかのデバイスにある「MODEL 8241」の項目で、右クリックします。
（５）「削除」をクリックしてUSBドライバをアンインストールします。



（６）パソコンに接続しているUSBコードを一度はずして、再度接続します。
（７）新しいハードウエアが認識されましたら、
「USBドライバのインストール」の手順にしたがって、インストールを完了してください。