
KEW Report
インストールマニュアル



MODEL 8263,8212USB,8212-RS232Cの付属ソフトウェア
KEW Report のインストール手順について説明します。

1．はじめに

●インターフェース
本製品はUSBインターフェースを装備しています。
通信方式　　：USB　Ver1.1準拠

USB通信で以下のことが行えます。
・本体の内部メモリ内のデータをパソコンへダウンロード

●パソコンの推奨動作環境
■OS（オペレーションシステム）
対応OSはCDケースのバージョンラベルまたは、弊社ホームページを確認してください。
■画面表示
解像度1024×768ドット、65536色以上
■HDD（ハードディスク）
空き容量100Mbyte以上

●商標について
■Windows®は米国マイクロソフト社の商標です。

最新のソフトのダウンロードは、弊社ホームページから行うことができます。
www.kew-ltd.co.jp

KYORITSU ELECTRICAL
INSTRUMENTS WORKS, LTD.

2．「KEW Report」のインストール

(1)最初に以下を確認します。
■インストールする前に、パソコンで起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。
■インストールが終了するまで、本体を接続しないでください。
■Administrator（コンピュータの管理者）権限でインストールを行ってください。

(2)付属のCD-ROMをCDドライブにセットします。
画面の右上に下記図が表示されましたら、左クリックして選択してください。



(3)下記画像が表示されましたら、「install.exeの実行」をクリックしてください。
ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「はい（Y）」をクリックしてください。



(2)または(3)の画像が確認できない場合は、CDの中の「installexe」を実行してください。

(4)ソフトウェア使用許諾契約書の内容を理解していただき、「同意します」をチェックして「次へ」をクリックします。



(5)インストールの情報を確認して「インストール」をクリックするとインストールを開始します。

(6)「完了」を押してインストールが終了します。
引き続き、USBドライバのインストールが始まります。
「３．USBドライバのインストール」を行って下さい。




※PCソフトウェアのアンインストールについて
「コントロールパネル」の「プログラムと機能」にて、**「KEW Report」**を削除してください。

3．USBドライバのインストール方法

(1)KEW Report のインストールを終了すると、下図が表示されUSBドライバのインストールが開始されます。
「次へ」をクリックしてください。



(2)エンドユーザライセンス契約の内容をご理解していただき、「同意する」をチェックして「次へ」をクリックします。



(3)「次へ」を選択し、下の図が表示された場合には、「インストール」をクリックしてください。



(4)「インストールが完了しました。」の画面が表示されたらインストール完了です。
「完了」クリックして終了してください。



USBのインストールが完了しましたので、PCと接続させて使用してください。

※USBドライバのインストールを中断した場合は、CDドライブで右クリックし一覧の中から「開く」をクリックしてください。
表示されたウィンドウの中に「DRIVER」フォルダがあります。DRIVERの中にあるkewusbserial202_setup.exeを起動させてインストールを開始してください。


※USBドライバのアンインストールについて
「コントロールパネル」の「プログラムと機能」にて、**「Windows ドライバパッケージ – KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD. KYORITSU USB Driver Package-Bus 」**を削除してください。

4．COMポート番号の確認

(1)「スタート」ボタン を右クリックし、「デバイスマネージャー」をクリックします。



(2)「ポート(COMとLPT)」を選択し、製品に割り振られたCOMポート番号を確認します。




(3) COMポート番号が (COM1) ～ (COM32) 以外のとき、「5. COMポート番号の変更」を行って下さい。

5．COMポート番号の変更

(1)「4. COMポート番号の確認」を (3) まで進めます。


(2)「製品名 (COMx)」を選択した状態で、プロパティをクリックする。



(3)「ポートの設定」タブを選び「詳細設定」をクリックする。



(4)「COMポート番号」から、COM１ ～ COM32　の番号を選ぶ。選択後、「OK」を選んで終了する。




6．「KEW Report」の起動

デスクトップ上の**「KEW　Report」**アイコンをクリックするか又は**「スタート」→「プログラム」→「KEW」→「KEW Report」**をクリックして起動させます。

(5) COMポート設定
「KEW Report」メインウィンドウの「通信」→「COMポート」をクリックし、COMポート番号を設定します。



(6) ダウンロード
「KEW Report」メインウィンドウの「通信」→「ダウンロード」をクリックします。ダウンロードが正しく動作すると次のようなウィンドウが表示されます。
また、「ファイル」→「終了」をクリックするか、ウィンドウ右上の[x]をクリックすると、プログラムを終了します。



操作方法等の詳細は、ヘルプをご覧下さい。

共立電気計器株式会社
本　社
東京オフィス
〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
☎03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139

92-2341B