KEW Windows for KEW6315

インストールマニュアル



KEW6315の付属ソフトウェアKEW Windows for KEW6315のインストール手順について説明します。

1．はじめに

●インターフェース
本製品はUSB、Bluetoothインターフェースを装備しています。
通信方式　　：USB　Ver2.0準拠
Bluetooth仕様　：Bluetooth Ver2.1+EDR準拠(Class2)
対応プロファイル　：SPP

USB、Bluetooth通信で以下のことが行えます。
・本体の内部メモリ内のファイルをパソコンへダウンロード
・パソコンから本体の設定
・本体からリアルタイムで測定値を取得し、パソコン上で測定値とグラフを表示

●パソコンの推奨動作環境
・OS（オペレーションシステム）
対応OSはCDケースのバージョンラベルまたは、弊社ホームページを確認してください。
・画面表示
解像度1024×768ドット、65536色以上
・HDD（ハードディスク）
空き容量1Gbyte以上(Frameworkを含む)
・.NET Framework(3.5以上)

●商標について
・Windows®は米国マイクロソフト社の商標です。
・Bluetooth®はBluetooth SIGの商標です。

最新のソフトのダウンロードは、弊社ホームページから行うことができます。
http://www.kew-ltd.co.jp

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

2．「KEW Windows for KEW6315」のインストール


(Windows 7 / Vista / XP について)

(1)最初に以下を確認します。
・インストールする前に、パソコンで起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。
・インストールが終了するまで、本体を接続しないでください。
・Administrator(コンピュータの管理者)権限でインストールを行ってください。

(2)付属のCD-ROMをCDドライブにセットします。
「自動再生」のウィンドウが表示されましたら、「KEWSetupLauncher2.exeの実行」を選択してください。

自動でセットアッププログラムが起動しない場合は、CDの中の「KEWSetupLauncher2.exe」を実行してください。
ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「許可（A）」または「はい（Y）」をクリックしてください。

(3)ソフトウェア使用許諾契約書の内容を理解していただき、「同意します」をチェックして「次へ」をクリックします。




(4)ソフトウェア使用許諾契約書の内容を理解していただき、「同意します」をチェックして「次へ」をクリックします。



(5)ユーザー情報及び所属の情報を入力して「次へ」をクリックします。
インターネットに接続できることを確認してください。
正常にインストールを終了させるにはインターネット接続が必要となります。
(6)インストールの情報を確認して「インストール」をクリックするとインストールを開始します。
(7)「完了」を押してインストールが終了します。



.NET Framework3.5がインストールされていない場合は下図が表示されます。



インストール中に、再起動を要求する画面が表示された場合は、「はい」をクリックし再起動してください。再起動した場合は、CDの中の「KEWSetupLauncher2.exe」を実行してください。

(8) インストールが終了すると下記画面が表示され、続けてインストールが開始されます。



(9) (4)、(5)、(6)、(7)を繰り返してインストールを終了します。

※PCソフトウェアのアンインストールについて
「コントロールパネル」の「アプリケーションの追加と削除」にて，「**KEW WindowsV2** 」，「**KEW Windows for KEW 6315**」を削除してください。

(4)ユーザー情報及び所属の情報を入力して「次へ」をクリックします。

(5)インストールの情報を確認して「インストール」をクリックするとインストールを開始します。

インストール中に、再起動を要求する画面が表示された場合は、「はい」をクリックし再起動してください。再起動後インストールが開始されます。

再起動しないとアプリケーションがインストールされないので必ず再起動してください。

(6)「完了」を押してインストールが終了します。




3. USBドライバのインストール方法

(Windows 7 / Vista)

(1)KEW Windows for KEW6315のインストールを終了すると、下図が表示されUSBドライバのインストールが開始されます。
「次へ」をクリックしてください。



(2)エンドユーザライセンス契約の内容をご理解していただき、「同意する」をチェックして「次へ」をクリックします。



(7)インストールが終了すると下記画面が表示され、続けてインストールが開始されます。

(5)で再起動した場合は、マイコンピュータのCDドライブをダブルクリックしてください。下記の画面が表示されます。




(8) (3)、(4)、(5)、(6)を繰り返してインストールを終了します。

※PCソフトウェアのアンインストールについて
「コントロールパネル」の「アプリケーションの追加と削除」にて，「**KEW WindowsV2** 」，「**KEW Windows for KEW 6315**」を削除してください。

(3)「次へ」を選択し、下の図が表示された場合には、
「インストール」をクリックしてください。




下の図が表示された場合には、
「このドライバーソフトウェアをインストールします(I)」を選択して下い。
（動作確認をしており、インストールを続けても問題ありません。）



(Windows 8 / 10 について)

(1)最初に以下を確認します。
・インストールする前に、パソコンで起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。
・インストールが終了するまで、本体を接続しないでください。
・Administrator(コンピュータの管理者)権限でインストールを行ってください。
・KEW Windows for KEW6315を使用するには、.NET Framework 3.5が必要です。.NET Framework 3.5が入っていない場合はアプリケーションインストール時に一緒にインストールされます。.NET Framework 3.5をインストールするにはインターネット環境が必要です。
(2)付属のCD-ROMをCDドライブにセットします。
画面の右上に下記図が表示されましたら、左クリックして選択してください。



(3)下記画像が表示されましたら、「KEWSetupLauncher2.exeの実行」をクリックしてください。
ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「はい（Y）」をクリックしてください。



(2)または(3)の画像が確認できない場合は、CDの中の「KEWSetupLauncher2.exe」を実行してください。

(4)「インストールが完了しました。」の画面が表示されたらインストール完了です。「完了」クリックして終了してください。



USBのインストールが完了しましたので、KEW6315の電源を入れＰＣと接続させて使用ください。


※USBドライバのインストールを中断した場合は、CDドライブで右クリックし一覧の中から「開く」をクリックしてください。
表示されたウィンドウの中に「DRIVER」フォルダがあります。DRIVERの中にあるkewusb101_setup.exeを起動させてインストールを開始してください。

USBドライバのインストール方法（Windows XP）

(1)KEW Windows for KEW6315のインストールを終了すると、下図が表示されUSBドライバのインストールが開始されます。
「次へ」をクリックしてください。




(2)エンドユーザライセンス契約の内容をご理解していただき、「同意する」をチェックして「次へ」をクリックします。



(3)「次へ」を選択し、下の図が表示された場合には、「インストール」をクリックしてください。




下の図が表示された場合には、「このドライバーソフトウェアをインストールします(I)」を選択して下さい。
（動作確認をしており、インストールを続けても問題ありません。）



(4)「インストールが完了しました。」の画面が表示されたら、「完了」クリックして終了してください。


(5)USBのインストールが完了しましたので、KEW6315の電源を入れＰＣと接続してください。正常に接続されると、下図が表示されるので、「いいえ、今回は接続しません」を選択し「次へ」をクリックしてください。



(6)下図が表示されたら、「ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨）」を選択して、「次へ」をクリックしてください。



(7)下図が表示されたら、「続行」をクリックしてください。（動作確認をしており、インストールを続けても問題ありません。）



(8)下図が表示されたらインストール完了です。「完了」をクリックして終了し、ご使用ください。



※USBドライバのインストールを中断した場合は、CDドライブで右クリックし一覧の中から「開く」をクリックしてください。
表示されたウィンドウの中に「DRIVER」フォルダがあります。DRIVERの中にあるkewusb101_setup.exeを起動させてインストールを開始してください。

USBのインストールが完了しましたので、KEW6315の電源を入れＰＣと接続させて使用ください。

※USBドライバのインストールを中断した場合は、CDドライブで右クリックし一覧の中から「開く」をクリックしてください。
表示されたウィンドウの中に「DRIVER」フォルダがあります。DRIVERの中にあるkewusb101_setup.exeを起動させてインストールを開始してください。

4.「KEW Windows for KEW6315」の起動

デスクトップ上の「**KEW WindowsV2**」アイコンをクリックするか又は「**スタート**」→「**プログラム**」→「**KEW**」→「**KEW WindowsV2**」をクリックして起動させます。
KEW WindowsV2を起動させる時には、KEW6315の電源を入れてから、KEW6315とPCを接続してください。

「KEW WindowsV2」メインウィンドウが表示されますので、KEW6315を選択して「起動する」をクリックするか、「KEW6315」をダブルクリックしてKEW6315を起動させます。
また、「閉じる」をクリックするかウィンドウ右上の[×]をクリックすると、プログラムを終了します。



PDF
KEW Windows for KEW6315取扱説明書

操作方法等の詳細は、デスクトップに作成されたショートカット(KEW Windows for KEW6315 取扱説明書)から取扱説明書を開き、ご覧下さい。

MEMO

(Windows 8 / 10 について)

(1)KEW Windows for KEW6315のインストールを終了すると、下図が表示されUSBドライバのインストールが開始されます。「次へ」をクリックしてください。



(2)エンドユーザライセンス契約の内容をご理解していただき、「同意する」をチェックして「次へ」をクリックします。



MEMO

共立電気計器株式会社
http://www.kew-ltd.co.jp
本　社
東京営業所
〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
☎03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139
サービスセンター
お客様相談室
〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸 480
☎0120-62-1172 FAX. 0894(62)5531

16-02
92-2157A