KEW Windows for KEW2510
インストールマニュアル



KEW2510



KEW2510のソフトウェアKEW Windows for KEW2510のインストール手順について説明します。

1．はじめに

KEW Windows for KEW2510 で以下のことが行えます。
・パソコンから本体の設定
・本体の内部メモリ内のデータをパソコンへダウンロードし、パソコン上で測定値とグラフを表示

●インターフェース
本製品はBluetoothインターフェースを装備しています。
Bluetooth仕様　　：Bluetooth Ver.5.0
対応プロファイル　：GATT

●パソコンの推奨動作環境
・OS（オペレーションシステム）
対応OSは弊社ホームページを確認してください。
・画面表示
解像度1024×768ドット、65536色以上
・HDD（ハードディスク）
空き容量1Gbyte以上(Frameworkを含む)
・.NET Framework(4.6.1以上)

●商標について
・Windows®は米国マイクロソフト社の商標です。
・Bluetooth®はBluetooth SIGの商標です。

最新のソフトのダウンロードは、弊社ホームページから行うことができます。
www.kew-ltd.co.jp

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.


2．「KEW Windows for KEW2510」のインストール

(1)最初に以下を確認します。
・インストールする前に、パソコンで起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。
・インストールが終了するまで、本体を接続しないでください。
・Administrator (コンピュータの管理者)権限でインストールを行ってください。
・KEW Windows for KEW2510を使用するには、.NET Framework 4.6.1以上が必要です。.NET Framework 4.6.1以上が入っていない場合はアプリケーションインストール時に一緒にインストールされます。.NET Framework 4.6.1以上をインストールするにはインターネット環境が必要です。

(2)弊社ホームページ(www.kew-ltd.co.jp)の「ダウンロード」→「ソフトウェア」から、PCソフトウェア"KEW Windows for KEW 2510"のインストール方法を参照してインストールしてください。

(3)ダウンロードが完了しましたら、「KewWin2510vXXXInst_jpn.exe」を実行し、「次へ」をクリックしてください。


(4)ソフトウェア使用許諾契約書の内容を理解していただき、「同意します」をチェックして「次へ」をクリックします。




(5)ユーザー情報及び所属の情報を入力して「次へ」をクリックします。
インターネットに接続できることを確認してください。
正常にインストールを終了させるにはインターネット接続が必要となります。

(6)インストールの情報を確認して「インストール」をクリックするとインストールを開始します。

(7)「完了」を押してインストールが終了します。



.NET Framework4.6.1以上がインストールされていない場合は下記画面が表示されます。



インストール中に、再起動を要求する画面が表示された場合は、「はい」をクリックし再起動してください。

(8) インストールが終了すると下記画面が表示され、続けてインストールが開始されます。




(9)　(4)、(5)、(6)、(7)を繰り返してインストールを終了します。

※PCソフトウェアのアンインストールについて
「コントロールパネル」の「プログラムと機能」にて、**「KEW WindowsV2」、「KEW Windows for KEW2510」**を削除してください。

3．「KEW Windows for KEW2510」の起動

デスクトップ上の「KEW　WindowsV2」アイコンをクリックするか又は「スタート」→「プログラム」→「KEW」→「KEW WindowsV2」をクリックして起動させます。
KEW WindowsV2を起動させる時には、KEW2510の電源を入れてから、KEW2510とPCを接続（ペアリング）してください。
ペアリングの方法については、お使いの Bluetooth のマニュアルまたは、スタートメニュー → すべてのプログラム → KEW → "Bluetooth ペアリングマニュアル.pdf" を参照してください。

「KEW WindowsV2」メインウィンドウが表示されますので、KEW2510を選択して「起動する」をクリックするか、「KEW2510」をダブルクリックしてKEW2510を起動させます。
また、「閉じる」をクリックするかウィンドウ右上の[x]をクリックすると、プログラムを終了します。



KEW Windows for KEW2510 取扱説明書

操作方法等の詳細は、デスクトップに作成されたショートカット(KEW Windows for KEW2510 取扱説明書)から取扱説明書を開き、ご覧下さい。

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

共立電気計器株式会社
本　社
東京オフィス
〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
☎03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139

12-24
92-2291C