DMMアプリケーション
インストールマニュアル

MODEL 8241のソフトウェアDMMアプリケーションのインストール手順について説明します。

1. はじめに

● インターフェース
本製品はUSBインターフェースを装備しています。
USB仕様　Ver1.1準拠
USB通信で以下のことが行えます。
・本体の内部メモリ内のファイルをパソコンへダウンロード
・リアルタイムデータ受信

● ソフトウェア
DMMアプリケーション

● パソコンの推奨動作環境
・OS（オペレーションシステム）
対応OSは弊社ホームページを確認してください。
・メモリ
64Mbyte以上
・画面表示
解像度1024×768ドット、65536色以上
・HDD（ハードディスク）
空き容量10Mbyte以上

● 通信コマンド
通信コマンドなどの説明は、MODEL8241の取扱説明書を参照ください。

● 商標について
・Windows®は米国マイクロソフト社の商標です。

最新のソフトのダウンロードは、弊社ホームページから行うことができます。
www.kew-ltd.co.jp

共立電気計器株式会社


2. DMMアプリケーションのインストール

(1) 最初に以下を確認します。
・インストールする前に、パソコンで起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。
・インストールが終了するまで、本体を接続しないでください。
・Administrator（コンピュータの管理者）権限でインストールを行ってください。

(2) 弊社ホームページ(www.kew-ltd.co.jp)の「ダウンロード」→「ソフトウェア」から、PCソフトウェア“DMMアプリケーション”のインストール方法を参照してインストールしてください。

(3) ダウンロードが完了しましたら、「setup_JPN.exe」を実行し、「次へ」をクリックしてください。

(4) ソフトウェア使用許諾契約書の内容を理解していただき、「同意します」をチェックして「次へ」をクリックします。



(5) インストールの情報を確認して「インストール」をクリックするとインストールを開始します。

(6) 「完了」を押してインストールが終了します。




3. USBドライバのインストール方法

(1) 弊社ホームページ(www.kew-ltd.co.jp)の「ダウンロード」→「ソフトウェア」から、PCソフトウェア“DMMアプリケーション”のインストール方法を参照してインストールしてください。


(2) MODEL8241とパソコンを付属のUSBで接続してください。「スタート」ボタンを右クリックし、「デバイスマネージャー」をクリックします。




(3) 「ほかのデバイス」にある「MODEL8241」を右クリックして下さい。
項目の中から「ドライバーの更新 (P) 」を選択して下さい。




(4) 「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索 (R) 」を選択して下さい。



(5) 「サブフォルダーも検索する」にチェックを付け、「参照 (R) ...」を選択して下さい。




(6) (1)でダウンロードした「MODEL8241USBDriver」内の「DRIVER」フォルダを選択して「OK」を選択して下さい。




(7) 「次へ」を選択し、下図が表示された場合には、「インストール (I) 」を選択してください。



(8) 下図のように「ドライバーが正常に更新されました」と表示されれば完了です。
「閉じる」を選択して終了して下さい。



(9) 下図のように2つのドライバーがインストールされると完了です。



4. USBドライバの削除


USBドライバのインストールを中断後、再インストール出来ない場合は次の手順で、一度USBドライバを削除してから、インストールをやり直してください。

(1) パソコンとMODEL8241をUSBで接続します。

(2) スタートボタンを右クリックし、「デバイスマネージャー」を選択します。

(3) 他のデバイスにある「MODEL8241」の項目で、右クリックします。

(4) 「削除」をクリックして、一度USBドライバをアンインストールします。



(5) パソコンに接続しているUSBコードを一度外して、再度接続します。

(6) 新しいハードウェアが認識されましたら、「USBドライバのインストール」の手順にしたがって、インストールを完了して下さい。

MEMO

共立電気計器株式会社
本　社
東京オフィス
〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
☎03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139

92-2447A