


KEW Windows for KEW3128

インストールマニュアル



KEW 3128

KEW 3128の付属ソフトウェアKEW Windows for KEW3128のインストール手順について説明します。

1. はじめに

- **インターフェース**
本製品はUSBインターフェースを装備しています。
通信方式：USB Ver1.1準拠
USB通信で以下のことができます。
・本体の内部メモリ内のデータをパソコンへダウンロード
・パソコンから本体の設定
・リアルタイムに本体からの測定値をパソコン上でグラフ表示、およびデータ保存
- **パソコンの推奨動作環境**
・OS (オペレーションシステム)
対応OSはCDケースのバージョンラベルまたは、弊社ホームページを確認してください。
・画面表示
解像度1024×768ドット、65536色以上
・HDD (ハードディスク)
空き容量100Mbyte以上
・NET Framework (3.5以上)
- **商標について**
・Windows®は米国マイクロソフト社の商標です。

最新のソフトのダウンロードは、弊社ホームページから行うことができます。
www.kew-ltd.co.jp

共立電気計器株式会社

- (3) 「次へ」を選択し、下の図が表示された場合には、「インストール」をクリックしてください。



- (4) 「インストールが完了しました。」の画面が表示されたらインストール完了です。「完了」をクリックして終了してください。



USBのインストールが完了しましたので、PCと接続させて使用してください。


※ USBドライバのインストールを中断した場合は、CDドライブで右クリックし一覧の中から「開く」をクリックしてください。
表示されたウィンドウの中に「DRIVER」フォルダがあります。DRIVERの中にあるkewusbserial200_setup.exeを起動させてインストールを開始してください。

※ USBドライバのアンインストールについて
「コントロールパネル」の「プログラムと機能」にて、「Windows ドライバパッケージ - KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD. KYORITSU USB Driver Package-Bus」を削除してください。

2. 「KEW Windows for KEW3128」のインストール

- (1) 最初に以下を確認します。
・インストールする前に、パソコンで起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。
・インストールが終了するまで、本体を接続しないでください。
・インストールはAdministrator (コンピュータの管理者) 権限で行ってください。

- (2) 付属のCD-ROMをCDドライブにセットします。
画面の右上に下記図が表示されましたら、左クリックして選択してください。



- (3) 下記画像が表示されましたら、「install.exeの実行」をクリックしてください。
ユーザアカウント制御の画面が表示された場合は、「はい(Y)」をクリックしてください。



- (2)または(3)の画像が確認できない場合は、CDの中の「install.exe」を実行してください。

4. 「KEW Windows for KEW3128」の起動


デスクトップ上の「KEW Windows」アイコンをクリックするか又は「スタート」→「プログラム」→「KEW」→「KEW Windows」をクリックして起動させます。

「KEW Windows」メインウィンドウが表示されますので、KEW3128を選択して「次へ」をクリックするか、「KEW3128」をダブルクリックしてKEW3128を起動させます。また、「終了」をクリックするかウィンドウ右上の[x]をクリックすると、プログラムを終了します。



操作方法等の詳細は、ヘルプをご覧ください。

- (4) ソフトウェア使用許諾契約書の内容を理解していただき、「同意します」をチェックして「次へ」をクリックします。




- (5) ユーザー情報及び所属の情報を入力して「次へ」をクリックします。

- (6) インストールの情報を確認して「インストール」をクリックするとインストールを開始します。

- (7) 「完了」を押してインストールが終了します。



.NET Framework3.5がインストールされていない場合は下図が表示されます。



インストール中に、再起動を要求する画面が表示された場合は、「はい」をクリックし再起動してください。
再起動した場合は、CDの中の「KEWSetupLauncher2.exe」を実行してください。

- (8) インストールが終了すると下記画面が表示され、続けてインストールが開始されます。



- (9) (4)、(5)、(6)、(7)を繰り返してインストールを終了します。


※PCソフトウェアのアンインストールについて
「コントロールパネル」の「プログラムと機能」にて、「KEW Windows」「KEW Windows for KEW 3128」を削除してください。

3. USBドライバのインストール方法

- (1) KEW Windows for KEW3128 のインストールを終了すると、下図が表示されUSBドライバのインストールが開始されます。「次へ」をクリックしてください。



- (2) エンドユーザライセンス契約の内容をご理解していただき、「同意する」をチェックして「次へ」をクリックします。



MEMO

MEMO