

# KEW Windows for KEW5050

## インストールマニュアル



KEW5050のソフトウェアKEW Windows for KEW5050のインストール手順について説明します。

### 1. はじめに

●インターフェース  
本製品はUSBインターフェースを装備しています。  
通信方式 : USB Ver.2.0準拠

「KEW Windows for KEW5050」を使用する事でUSB通信を使い、以下の事が行えます。

- ・SDカード内のファイルをパソコンへダウンロード
- ・本体で記録したデータの解析※と本体の設定を行う事が出来ます。  
※ 記録データからグラフとリストを1クリック自動生成、複数台の設定データ、記録データを一元管理など。

- パソコンの推奨動作環境
- ・OS (オペレーションシステム)  
対応OSは弊社ホームページを確認してください。
- ・画面表示  
解像度1024×768ドット、65536色以上
- ・HDD (ハードディスク)  
空き容量1Gbyte以上 (Frameworkを含む)
- ・.NET Framework 3.5および.NET Framework 4.6以上


- 商標について
- ・Windows®は米国マイクロソフト社の商標です。

最新のソフトのダウンロードは、弊社ホームページから行うことができます。  
[WWW.kew-ltd.co.jp](http://WWW.kew-ltd.co.jp)

## 共立電気計器株式会社

## 2. 「KEW Windows for KEW5050」のインストール

- (1) 最初に以下を確認します。
  - ・インストールする前に、パソコンで起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。
  - ・インストールが終了するまで、本体を接続しないでください。
  - ・Administrator (コンピュータの管理者) 権限でインストールを行ってください。
  - ・KEW Windows for KEW5050を使用するには、「.NET Framework 3.5」「.NET Framework 4.6」が必要です。「.NET Framework 3.5」「.NET Framework 4.6」が入っていない場合はアプリケーションインストール時に一緒にインストールされます。「.NET Framework 3.5」「.NET Framework 4.6」をインストールするにはインターネット環境が必要です。
- (2) 弊社ホームページ([www.kew-ltd.co.jp](http://www.kew-ltd.co.jp))の「ダウンロード」→「ソフトウェア」から、PCソフトウェア「KEW Windows for KEW 5050」のインストール方法を参照してインストールしてください。
- (3) ダウンロードが完了しましたら、「KewWin5050vXXInst\_jpn.exe」を実行し、「次へ」をクリックしてください。
- (4) ソフトウェア使用許諾契約書の内容を理解していただき、「同意します」をチェックして「次へ」をクリックします。



- (3) 「次へ」を選択し、下の図が表示された場合には、「インストール」をクリックしてください。




- (4) 「インストールが完了しました。」の画面が表示されたらインストール完了です。「完了」をクリックして終了してください。



USBのインストールが完了しましたので、KEW5050の電源を入れPCと接続させて使用ください。


- (5) ユーザー情報及び所属の情報を入力して「次へ」をクリックします。



インターネットに接続できることを確認してください。  
正常にインストールを終了させるにはインターネット接続が必要となります。

- (6) インストールの情報を確認して「インストール」をクリックするとインストールを開始します。

- (7) 「完了」を押してインストールが終了します。




## 4. 「KEW Windows for KEW5050」の起動

デスクトップ上の「KEW WindowsV2」アイコンをクリックするか又は「スタート」→「プログラム」→「KEW」→「KEW WindowsV2」をクリックして起動させます。

KEW WindowsV2を起動させる時には、KEW5050の電源を入れてから、KEW5050とPCを接続してください。

「KEW WindowsV2」メインウィンドウが表示されますので、KEW5050を選択して「起動する」をクリックするか、「KEW5050」をダブルクリックしてKEW5050を起動させます。また、「閉じる」をクリックするかウィンドウ右上の[×]をクリックすると、プログラムを終了します。



操作方法等の詳細は、デスクトップに作成されたショートカット (KEW Windows for KEW5050 取扱説明書) から取扱説明書を開き、ご覧下さい。

「.NET Framework3.5」がインストールされていない場合は下図が表示されます。



インストール中に、再起動を要求する画面が表示された場合は、「はい」をクリックし再起動してください

- (8) 続けて「KEW Windows for KEW5050」のインストールを開始します。



- (9) (4)、(5)、(6)、(7)を繰り返してインストールを終了します。  
※「.NET Framework 4.6」がインストールされていない場合は下図が表示されます。



インストール中に、再起動を要求する画面が表示された場合は、「はい」をクリックし再起動してください。再起動後インストールが開始されます。



再起動しないとアプリケーションがインストールされないので必ず再起動してください。

※PCソフトウェアのアンインストールについて  
「コントロールパネル」の「プログラムと機能」にて、「KEW WindowsV2」、「KEW Windows for KEW 5050」を削除してください。