


KEW Windows for KEW6315

インストールマニュアル



KEW6315のソフトウェアKEW Windows for KEW6315のインストール手順について説明します。

1. はじめに

- インターフェース
本製品はUSB、Bluetoothインターフェースを装備しています。
 - 通信方式 : USB Ver.2.0準拠
 - Bluetooth仕様 : Bluetooth Ver.5.0
 - 対応プロファイル : GATT

- USB、Bluetooth通信で以下のことが行えます。
 - ・本体の内部メモリ内のファイルをパソコンへダウンロード
 - ・パソコンから本体の設定
 - ・本体からリアルタイムで測定値を取得し、パソコン上で測定値とグラフを表示

- パソコンの推奨動作環境
 - ・OS (オペレーションシステム)
対応OSは弊社ホームページを確認してください。
 - ・画面表示
解像度1024×768ドット、65536色以上
 - ・HDD (ハードディスク)
空き容量1Gbyte以上(Frameworkを含む)
 - ・.NET Framework(4.6.1以上)

- 商標について
 - ・Windows®は米国マイクロソフト社の商標です。
 - ・Bluetooth®はBluetooth SIGの商標です。

最新のソフトのダウンロードは、弊社ホームページから行うことができます。
www.kew-ltd.co.jp

共立電気計器株式会社


2. [KEW Windows for KEW6315] のインストール

- (1)最初に以下を確認します。
 - ・インストールする前に、パソコンで起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。
 - ・インストールが終了するまで、本体を接続しないでください。
 - ・Administrator(コンピュータの管理者)権限でインストールを行ってください。
 - ・KEW Windows for KEW6315を使用するには、.NET Framework 4.6.1以上が必要です。.NET Framework 4.6.1以上が入っていない場合はアプリケーションインストール時に一緒にインストールされます。.NET Framework 4.6.1以上をインストールするにはインターネット環境が必要です。

- (2)弊社ホームページ(www.kew-ltd.co.jp)の「ダウンロード」→「ソフトウェア」から、PCソフトウェア“KEW Windows for KEW 6315”のインストール方法を参照してインストールしてください。

- (3)ダウンロードが完了しましたら、「KewWin6315vXXXInst_jpn.exe」を実行し、「次へ」をクリックしてください。


- (4)ソフトウェア使用許諾契約書の内容を理解していただき、「同意します」をチェックして「次へ」をクリックします。



4. [KEW Windows for KEW6315] の起動

デスクトップ上の「KEW WindowsV2」アイコンをクリックするか又は「スタート」→「プログラム」→「KEW」→「KEW WindowsV2」をクリックして起動させます。
KEW WindowsV2を起動させる時には、KEW6315の電源を入れてから、KEW6315とPCを接続してください。

「KEW WindowsV2」メインウィンドウが表示されますので、KEW6315を選択して「起動する」をクリックするか、「KEW6315」をダブルクリックしてKEW6315を起動させます。
また、「閉じる」をクリックするかウィンドウ右上の[×]をクリックすると、プログラムを終了します。



操作方法等の詳細は、デスクトップに作成されたショートカット(KEW Windows for KEW6315 取扱説明書)から取扱説明書を開き、ご覧下さい。


- (5)ユーザー情報及び所属の情報を入力して「次へ」をクリックします。
インターネットに接続できることを確認してください。正常にインストールを終了させるにはインターネット接続が必要となります。

- (6)インストールの情報を確認して「インストール」をクリックするとインストールを開始します。

- (7)「完了」を押してインストールが終了します。



.NET Framework4.6.1以上がインストールされていない場合は下図が表示されます。



インストール中に、再起動を要求する画面が表示された場合は、「はい」をクリックし再起動してください。

- (8)インストールが終了すると下記画面が表示され、続けてインストールが開始されます。



- (9) (4)、(5)、(6)、(7)を繰り返してインストールを終了します。


※PCソフトウェアのアンインストールについて
「コントロールパネル」の「プログラムと機能」にて、「KEW WindowsV2」, 「KEW Windows for KEW 6315」を削除してください。

3. USBドライバのインストール方法

- (1)KEW Windows for KEW6315のインストールを終了すると、下図が表示されUSBドライバのインストールが開始されます。「次へ」をクリックしてください。



- (2)エンドユーザライセンス契約の内容をご理解していただき、「同意する」をチェックして「次へ」をクリックします。




MEMO

- (3)「次へ」を選択し、下の図が表示された場合には、「インストール」をクリックしてください。



- (4)「インストールが完了しました。」の画面が表示されたらインストール完了です。「完了」をクリックして終了してください。



USBのインストールが完了しましたので、KEW6315の電源を入れPCと接続させて使用ください。

MEMO

MEMO

 **共立電気計器株式会社**
本社 〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
東京オフィス ☎03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139