



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

مقياس الطاقة KEW 6305

عداد الطاقة المضغوط للتكلفة التوفير من خلال مراقبة الطاقة



CE

- مراقبة شاملة في الوقت الحقيقي وتسجيل وتحليل الأنظمة الفردية وثلاثية الطور
- قياسات الجهد والتيار وعامل الطاقة والتردد
- تحليل الطاقة (الطاقة النشطة والظاهرية والتفاعلية)
- تحليل الطاقة (الطاقة النشطة والظاهرية والتفاعلية)
- دقة الطاقة النشطة: $\pm 0.3\% \text{ rdg} \pm 0.2\% \text{ f.s.}$
- وظيفة التحقق التلقائي من الأسلاك لمنع الاتصالات غير الصحيحة
- سعة ذاكرة كبيرة (2 GB) باستخدام واجهة بطاقة SD مدمجة
- القياسات في الوقت الحقيقي وعن بعد
- برنامج Windows لتحليل البيانات وإعدادها عبر منفذ USB أو Bluetooth®
- قياسات متزامنة بين وحدتين من KEW 6305
- مجموعة واسعة من أجهزة الاستشعار المشبك تسمح بالقياسات من 0.1 إلى 3000A
- التعرف التلقائي على نوع الاستشعار المتصل

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

www.kew-ltd.co.jp

التكاليف من خلال مراقبة الطاقة

بسهولة مثل 1 ← 2 ← 3!

يبدأ من موضع OFF ويدبر المبدل الدوار باتجاه عقارب الساعة،
KEW 6305 جاهز للاستخدام في 3 خطوات بسيطة


1. الإعداد

قم بتدوير المفتاح الدوار إلى SET UP. يمكن تحديد كل إعدادات الآلة بسهولة باستخدام
أزرار الآلة. يمكن أيضاً تحديد جميع الإعدادات عن طريق توصيل KEW 6305 بالكمبيوتر
عبر USB أو Bluetooth®.

2. فحص الأسلاك

ادر المفتاح الدوار إلى WIRING CHECK. ستمنح وظيفة التحقق التلقائي من الأسلاك
الاتصالات غير الصحيحة، وفحص التوصيلات، وعرض النتائج على شاشة LCD.
تظهر رسائل خطأ على الشاشة للإشارة إلى الاتجاه الخاطئ لأجهزة استشعار المشبك أو
التوصيلات غير الصحيحة.

كل شيء على ما يرام



يظهر "Good"


تم العثور على خطأ



يظهر "Err" (خطأ) على سبيل المثال: Err PH A.
← قد تكون المرحلة الحالية (اتجاه المستشعر) غير صحيحة.

3. قياسات W/Wh/DEMAND

قم بتدوير المفتاح الدوار إلى W/Wh/DEMAND. يمكن أن تؤدي الآلة
القياسات اللحظية والتكاملية و DEMAND.
اضغط زر START / STOP لبدء / إيقاف التسجيل.





طرفية الإدخال الحالية (مع غطاء)



باستخدام التطبيقات لأجهزة الكمبيوتر وأجهزة Android™

تطبيق برنامج كمبيوتر للتحقق من القياسات المتزامنة على خطي كهرباء


يمكن استخدام وحدتين من KEW 6305 في وقت واحد وإجراء قياسات متزامنة على خطي كهرباء.
يمكن لتطبيق برنامج الكمبيوتر مزمنة فترات التسجيل والساعات الداخلية لجهاز KEW 6305 عبر اتصال Bluetooth® أو
منفذ USB. سيتم إرسال القياسات إلى الكمبيوتر.
وستعرض معلمات مثل الطاقة النشطة التفاعلية والظاهرة، والطاقة الفعالة التفاعلية والظاهرة، والطلب على الطاقة
بالرسومات في الوقت الحقيقي. * للاتصال الأسلاك، كمبيوتر مزود بتقنية Bluetooth® الوظيفة مطلوبة.



سيتم عرض القيم المشتركة على الرسم
البياني في الوقت الحقيقي.

مات في الوقت الحقيقي وعن بعد

يمكن عرض القياسات في أشكال رسومية أو رقمية
على أجهزة Android™ في الوقت الفعلي عبر اتصال
Bluetooth®.
يمكن التحقق من القياسات عن بعد دون الوصول إلى
KEW 6305.



عرض في الوقت الحقيقي

طريقة بسيطة ويمكن الاعتماد عليها لتوفير

يمكن حفظ البيانات على بطاقة SD أو تحويلها إلى كمبيوتر

نقل البيانات عبر USB

يمكن نقل البيانات المحفوظة على بطاقة SD أو الذاكرة الداخلية لجهاز KEW 6305 مباشرة إلى جهاز الكمبيوتر عبر USB. إصدار USB 2.0 مدعوم.

واجهة بطاقة SD

يمكن استخدام بطاقات SD تصل إلى 2GB.



الحد الأقصى لكمية البيانات (المرجع)

داخلي ذاكرة	بطاقة SD	تم حفظ البيانات في:
3MB	2GB	سعة
10,000	6,670,000	قياس لحظي
33 دقيقة	17 يوما	1 ثانية
33 ساعة	992 يوما	1 دقيقة
42 يوما	3 سنوات أو أكثر	30 دقيقة
4	511	الحد الأقصى لعدد الملفات

*إذا كانت بطاقة SD فارغة



فحص البيانات

يتم عرض آخر 10 قياسات محفوظة على بطاقة SD أو الذاكرة الداخلية على شاشة LCD. تسمح هذه الوظيفة بالتحقق السريع من البيانات المسجلة دون استخدام جهاز كمبيوتر.


برنامج Windows لتحليل البيانات وإعدادها عبر منفذ USB

الإنشاء التلقائي للرسم البياني والقائمة من البيانات المسجلة. إدارة مركزية للإعداد والبيانات المسجلة التي يتم الحصول عليها من أجهزة متعددة. يمكن التعبير عن البيانات بالقيم المعادلة للنفط الخام وثاني أكسيد الكربون في التقرير.



متطلبات النظام

نظام التشغيل: Windows® 11/10
العرض: XGA (الدقة 1024×768 نقطة) أو أكثر
مساحة القرص الثابت المطلوبة: 1Gbyte أو أكثر
أخرى: مزودة بمحرك CD-ROM ومنفذ USB.
NET Framework (4.6.1) أو أحدث
* Windows® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft في الولايات المتحدة.



قياسات متنوعة

القياس



جهاز لوحي



المميزات

قياس الطاقة والكهرباء

الجهد (صحيح RMS)، التيار (صحيح RMS)، الطاقة النشطة، الطاقة الظاهرة، القدرة التفاعلية، الطاقة النشطة، القدرة التفاعلية، الطاقة الظاهرة، عامل القدرة (cos θ)، التردد، قياس الطلب، تدفق التيار على الخط المحايد (على قياس 4 أسلاك ثلاثي الطور فقط)

يمكن تعيين الفاصل الزمني للتسجيل بين 1 ثانية و1 ساعة

1/2/5/10/15/20/30 ثانية 1/2/5/10/15/20/30 دقيقة 1 ساعة

معامل الطاقة والطاقة لكل طور

لا يتم عرض إجمالي الطاقة ومعامل الطاقة فحسب، بل يتم أيضاً عرض الانقطاع المتعلقة بكل طور.

نظام إمداد طاقة مزدوج عبر خط AC والبطاريات

وفي حالة التعيم على التيار الكهربائي، يتم تزويد الجهاز تلقائياً بالبطاريات القلوية (الحد الأقصى للقياس المستمر: 15 ساعة) في حالة انقطاع التيار الكهربائي عن الآلة، يتم حفظ البيانات المسجلة قبل وقت قصير من حدوث انقطاع التيار. يمكن استخدام بطاريات النيكل والهيدروجين القابلة لإعادة الشحن.

أجهزة الاستشعار المرنة لمشبك تيار الحملولة



أجهزة الاستشعار لمشبك تيار الحملولة



قبل الاتصال بالمستشعرات KEW 8135 أو KEW 8133، تأكد من أن إصدار البرنامج الثابت الداخلي أحدث من الإصدار المدرج في الجدول أدناه.

إصدار البرنامج الثابت	MODEL
V1.10 أو إصدار أحدث	KEW 8133
V2.00 أو إصدار أحدث	KEW 8135

توفر أحدث البرامج الثابتة على موقع الويب الخاص بنا.

عند استخدام المستشعر KEW 8135، تأكد من أن الرقم التسلسلي لجهاز الاختبار KEW 6305 أحدث من الإصدار المدرج في الجدول أدناه.

الأرقام التسلسلية المدعومة	الأحدث أو الأحدث
8369312	أو الأحدث

إذا كان لدى KEW 6305 رقم تسلسلي أقدم من الرقم المذكور أعلاه، فلن يتم ضمان الدقة عند توصيل اثنين أو أكثر من KEW 8135 بـ KEW 6305.

هل يمكن إغلاق باب لوحة التوزيع أثناء القياس؟

يسهل KEW 6305 الاختبار الآمن بفضل تصميمه المدمج للغاية وملحقين اختياريين جذابين: حقيبة حمل بمغناطيس لتثبيتها على جوانب العيوب المعدنية ومحول مصدر الطاقة الذي يأخذ طاقة الجهاز من مصدر الإمداد الذي يتم قياسه.

حقيبة حمل بمغناطيس

MODEL 9132

للتثبيت في الداخل لوحات التوزيع المعدنية



محول إمدادات الطاقة

MODEL 8312

لأخذ مصدر أحادي الطور (100 إلى 240V) من الاختبار يؤدي إلى تشغيل الجهاز



مجموعات الأدوات



الصورة: 6305-03

KEW 6305-01
MODEL 8125 (500A) × 3
(حقيبة الحمل 9125)

KEW 6305-03
KEW 8130(1000A) × 3
(حقيبة الحمل 9135)

KEW 6305-05
KEW 8133(3000A) × 3
(حقيبة الحمل 9135)

● مواصفات KEW 6305	
1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P3W3A, 3P4W	اتصالات الأسلاك
الجهد، التيار التردد، الطاقة النشطة، الطاقة التفاعلية	قياسات
الطاقة الظاهرة، الطاقة التفاعلية، الطاقة النشطة، الطاقة الظاهرة، الطاقة التفاعلية، عامل القدرة (cos θ)، التيار المحايد	المعلومات
150.0/300.0/600.0V	نطاق الجهد
±0.2%rdg±0.2%f.s. (موجة جيبية، 45 إلى 65Hz)	دقة الجهد
10.00/50.00/100.0/250.0/500.0A (مع MODEL 8125)	نطاق التيار
±0.2%rdg±0.2%f.s. + دقة مستشعر المشبك (موجة جيبية، 45 إلى 65Hz) *1%f.s. في أدنى نطاق.	دقة التيار
10 إلى 110% من نطاق التقييم	نطاق إدخال فعال
5 إلى 130% من كل نطاق (الجهد) 1 إلى 130% من كل نطاق (التيار)	نطاق العرض
الجهد: 2.5 أو أقل، التيار 3.0 أو أقل (مع 90%f.s. أو أقل)	عامل القمه
±0.3%rdg±0.2%f.s. + دقة مستشعر المشبك *1%f.s. عندما يتم تحديد أدنى نطاقات التيار	دقة الطاقة النشطة
الطاقة النشطة: PF=1، ±0.5 cos θ ±1.0%rdg	تأثير عامل الطاقة
70.0Hz إلى 40.0	نطاق مقياس التردد
±3dgt	دقة مقياس التردد
23°C±5°C، 65Hz إلى 45، الموجة الجيبية، PF=1	الشرط المسبق للدقة
1 ثانية	عرض فترة التحديث
من 0 إلى +50°C، الرطوبة النسبية 85% أو أقل (بدون تكثيف)	نطاق درجة حرارة التشغيل والرطوبة
من -20 إلى +60°C، الرطوبة النسبية 85% أو أقل (بدون تكاثف)	نطاق درجة حرارة التخزين والرطوبة
USB، Bluetooth®	واجهة الاتصال
بطاقة (2GB) SD	واجهة بطاقة PC
IEC 61010-1 CAT III 600V، IEC 61326	معياري السلامة
AC100 إلى 240V±10% (50/60Hz)	مصدر الطاقة (خط AC)
LR6 ×6 (HR-15-51) Ni-MH (شاحن البطارية غير متضمن)، عمر البطارية حوالي 15 ساعة (LR6)	مصدر الطاقة (بطارية DC)
10VA (max.)	استهلاك الطاقة
175 (L)×120 (W)×65 (D)mm حوالي 800g (شاملا البطاريات)	البعد الوزن
7141B (مجموعة سلك اختبار الجهد)، 7148 (كابل USB)، 7170 (سلك الطاقة [EU]) أو 7240 (سلك الطاقة [UK])، 9125 (حقيبة حمل لـ KEW 6305، KEW 6305-01)، 9135 (حقيبة حمل لـ KEW 6305-03، KEW 6305-05)، 8326-02 (بطاقة [2GB] SD)، KEW Windows (برنامج الكمبيوتر)، البطارية ×6 (LR6)، الدليل السريع	الملحقات
8124، 8125، 8126، 8127، 8128 (مستشعر المشبك لتيار الحملولة)، 8130، 8133، 8135 (مستشعر المشبك المرن)، 8312 (محول إمداد الطاقة)، 9132 (حقيبة حمل بمغناطيس)	الملحقات الاختيارية

يرجى قراءة "تحذيرات السلامة" في دليل التعليمات المزود بالجهاز بشكل كامل وكامل للاستخدام الصحيح. إن الفشل في اتباع قواعد السلامة قد يسبب الحريق أو المشاكل أو الصدمات الكهربائية وما إلى ذلك. لذا، تأكد من تشغيل الجهاز على أساس تصنيف صحيح لمصدر الطاقة والجهد الكهربائي على كل أداة.

تحذيرات السلامة:



2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152



www.kew-ltd.co.jp

للاستفسارات أو الطلبات: