Windows2000/XPをご使用中で、ロガーシリーズを追加購入しドライバをインストール中に下記の ディスク挿入画面が表示された場合は、お手持ちのKEW LOG Soft2(Ver2.06以前)のCDより ドライバをインストールして下さい。

CDを紛失された場合には、弊社ソフトウェアダウンロード(http://www.kew-ltd.co.jp/jp/download/index.html) より"Windows2000/XP/Vista用"のドライバをダウンロードし、下記のインストール手順に従い、 ドライバのインストールを行って下さい。

※KEW LOG Soft2バージョンはケースのラベルで確認して下さい。



KEW LOG Soft2 Ver.2.07以降のCDからインストールを実行すると下図の画面が表示されます。

ディスクの挿入画面が表示されたお客様へ

下図の様な画面が表示されたお客様は、下記の手順でドライバのインストールを行って下さい。

インストール手順

1)「ディスクの挿入」画面で「OK」を選択して下さい。

ቻィ	スクの非	₹入	×
		'FTDI FTD2XX Drivers D の付いた CD を <u>CD-ROM</u> ックしてください。 フロッピー ディスクやネットワ ルをコピーする場合も、[OK	sk (KEW LOG Soft Disk)'のラベル ドライブ (D.) に挿入して、[OK] をクリ ーク サーバーなど、別の場所からファイ をクリックしてください。
	CD/I	 DVDドライブ、ディスクジ	名はお客様の環境により異なります

2)「ファイルが必要」画面が表示されますので参照を選択して下さい。

ファイルが。	8要 🔀
ŷ	FTDI FTD2XX Drivers Disk (KEW LOG Soft Disk) 上のファイ ル 'FTD2XX sys' が必要です。 ファイルの格納場所へのパスを入力して、[OK] をクリックしてくださ い。
	⊐ピー元(<u>©</u>): 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3)「ファイルの場所」画面が表示されます。

ファイルの場所					? 🛛
ファイルの場所型:	10400.207	100 0.0	v G	🦻 📂 🎹	
よび使ったファイル 最近使ったファイル	interior interi				
مربور المربور المربوع الم					
₹1 71					
२१ २७२७-७	ファイル名(<u>N</u>): ファイルの種類(<u>T</u>):	FTD2XX.sys FTD2XX.sys;FTD2XX.sy_		v	開(@) キャンセル

4)自己解凍を行って作成されたフォルダの中にある、「FTD2XX」を選択し、「開く」を選択して下さい。

ファイルの場所						? 🔀
ファイルの場所(1):	C LOGGER		~	3 🕫 🛛	•	
していたしていた。 最近使ったファイル	FTD2XX	-				
デスクトップ						
ک ۲۲ ۴キュメント						
ער דאר דר בארב אד						
र्ग इन रेगुम्प्र-प्र	7-712(40)	ETDOW				問((0)
	ファイルの種類(<u>T</u>):	FTD2XX.sys;FTD2X	Xsy_			キャンセル

5)「OK」を選択して下さい。



6) 下図が表示された場合には、「はい」を選択して下さい。

ファイルの上書きの確認
コピー元: f:¥FTD2XXdII コピー先: C:¥WINDOWS¥system32¥FTD2XXdII
コピー先には、コピー元より新しいファイルが存在します。
新しいファイルを上書きしますか?
(はい()) いいえ(N) すべて上書きしない(A)

はいを選択すると下図が表示されます。

新しいハードウェアの検出ウィザード						
ソフトウェア を	インストールしています。お待ちくだる	さい				
ŝ	KEW LOGGER 5010/5020					
	Ď	ß	Þ			
		(>)	電(B) 次へ(N) >	キャンセル		

7) 下図が表示されたらインストール完了です。「完了」を選択してインストール終了です。



Windows®は米国マイクロスフト社の商標です。