



「USB ドライバのインストール」

MODEL 8212USBのデバイスドライバーのインストール方法を説明します。

Windows7でUSBを接続した時、下の図のようなバルーンが表示された場合には以下の手順でインストールして下さい。




1)「スタート」→「コントロールパネル」→「デバイスマネージャー」を選択して下さい。




※画面が次の様になっている場合には、「カテゴリ」から「大きいアイコン(L)」を選択して下さい。




- 2) 「ほかのデバイス」にある、「MODEL 8212USB」を右クリックして下さい。
項目の中から「ドライバーソフトウェアの更新(P)...」を選択して下さい。




- 3) 「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します(R)」を選択して下さい。



4)「参照(R)...」を選択して下さい。




5) ホームページからダウンロードし、解凍したフォルダを指定して下さい。




6) 選択した場所が表示されていることを確認し、「次へ」を選択して下さい。




7)「次へ」を選択し、下の図が表示された場合には、「このドライバーソフトウェアをインストールします(I)」を選択して下さい。




8) 下の図のような、「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました。」が表示されたら、「閉じる」を選択して終了して下さい。




9) インストールが終わった後、下の図のようなバブルが表示された場合には以下の手順でインストールして下さい。




10) デバイスマネージャーから「ほかのデバイス」にある、「USB Serial Port」を右クリックして下さい。
項目の中から「ドライバーソフトウェアの更新(P)...」を選択して下さい。



11) 3)、4)、5)、6)、7)の動作を行い、下の図のような「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました。」が表示されれば完了です。" 閉じる"を選択して終了して下さい。




12) 下の図のように2つインストールされれば正常にドライバーがインストールされました。



USBドライバの削除

USBドライバのインストールを中断後、再インストールできない場合は、次の手順で、一度USBドライバを削除してから、インストールをやり直してください。

- (1) パソコンにUSBを接続します。
- (2) Windowsの「スタート」→「コントロールパネル」をクリックします。
- (3) コントロールパネルの「デバイスマネージャー」をクリックします。
- (4) ほかのデバイスある「MODEL 8212USB」の項目で、右クリックします。
- (5) 「削除」をクリックしてUSBドライバをアンインストールします。



- (6) パソコンに接続しているUSBコードを一度はずして、再度接続します。
- (7) 新しいハードウェアが認識されました、
「USBドライバのインストール」の手順にしたがって、インストールを完了してください。