# **KEW Windows for KEW6305**

インストールマニュアル



KEW6305のソフトウェアKEW Windows for KEW6305のイ ンストール手順について説明します。

### 1. はじめに

●インターフェース

本製品はUSB、Bluetoothインターフェースを装備しています。 : USB Ver2.0準拠 通信方式

Bluetooth仕様 : Bluetooth Ver.5.0 対応プロファイル: GATT

USB、Bluetooth通信で以下のことが行えます。

- ・本体の内部メモリ内のファイルをパソコンへダウンロード
- ・パソコンから本体の設定
- ・本体からリアルタイムで測定値を取得し、パソコン 上で測定値とグラフを表示
- ●パソコンの推奨動作環境
- ・OS(オペレーションシステム)
- 対応OSは弊社ホームページを確認してください。
- 解像度1024×768ドット、65536色以上
- HDD (ハードディスク)
- 空き容量1Gbyte以上(Frameworkを含む)
- ·.NET Framework(4.6.1以上)

#### ●商標について

- ・Windows®は米国マイクロソフト社の商標です。
- ・Bluetooth®はBluetooth SIGの商標です。

最新のソフトのダウンロードは、弊社ホームページか ら行うことができます。

www.kew-ltd.co.jp

## **★** 共立電気計器株式会社

(3) 「次へ」を選択し、下の図が表示された場合には、「イ ンストール」をクリックしてください。




(4)「インストールが完了しました。」の画面が表示された らインストール完了です。「完了」をクリックして終 了してください。



USBのインストールが完了しましたので、KEW6305の電 源を入れPCと接続させご使用ください。

### 2. 「KEW Windows for KEW6305」のインストール

- (1) 最初に以下を確認します。
  - ・インストールする前に、パソコンで起動しているす べてのアプリケーションを終了させてください。
  - ・インストールが終了するまで、本体を接続しないで ください。
  - ・Administrator(コンピュータの管理者)権限でインス トールを行ってください。
- ・KEW Windows for KEW6305を使用するには、.NET Framework 4.6.1以上が必要です。.NET Framework 4.6.1以上が入っていない場合はアプリケーションイ ンストール時に一緒にインストールされます。.NET Framework 4.6.1以上をインストールするにはインタ ーネット環境が必要です。
- (2) 弊社ホームページ(www.kew-ltd.co.jp)の「ダウンロー ド」→「ソフトウェア」から、PCソフトウェア"KEW Windows for KEW 6305"のインストール方法を参照し てインストールしてください。
- (3) ダウンロードが完了しましたら、「KewWin6305vXXXInst\_ jpn.exe」を実行し、「次へ」をクリックしてください。
- (4) ソフトウェア使用許諾契約書の内容を理解していただ き、「同意します」をチェックして「次へ」をクリッ クします。



#### 4. 「KEW Windows for KEW6305」の起動

デスクトップ上の「KEW Windows V2」アイコンをク リックするか又は「スタート」→「プログラム」→「KEW」 → 「KEW WindowsV2」をクリックして起動させます。 KEW WindowsV2を起動させる時には、KEW6305の電源 を入れてから、KEW6305とPCを接続してください。

「KEW WindowsV2」メインウィンドウが表示されますの で、KEW6305を選択して「起動する」をクリックするか、 「KEW6305」をダブルクリックしてKEW6305を起動させ ます。

また、「閉じる」をクリックするかウィンドウ右上の[×] をクリックすると、プログラムを終了します。





操作方法等の詳細は、デスクトップに作成 されたショートカット(KEW Windows for KEW6305 取扱説明書) から取扱説明書を 開き、ご覧下さい。


(5) ユーザー情報及び所属の情報を入力して「次へ」をク リックします。

インターネットに接続できることを確認してください。 正常にインストールを終了させるにはインターネット 接続が必要となります。

- (6) インストールの情報を確認して「インストール」をク リックするとKEW Windows V2のインストールを開始 します。
- (7) 「完了」をクリックしてインストールを終了します。



.NET Framework4.6.1以上がインストールされていない場 合は下図が表示されます。



インストール中に、再起動を要求する画面が表示された 場合は、「はい」をクリックし再起動してください。

(8) インストールが終了すると下記画面が表示され、続け てKEW Windows for KEW6305のインストールが開始



(9) (4)、(5)、(6)、(7)を繰り返してインストールを終了し

※PCソフトウェアのアンインストールについて 「コントロールパネル」の「プログラムと機能」に 6305 | を削除してください。

### 3. USBドライバのインストール方法

(1) KEW Windows for KEW6305のインストールを終了す ると、下図が表示されUSBドライバのインストールが 開始されます。「次へ」をクリックしてください。



(2) エンドユーザライセンス契約の内容をご理解していた だき、「同意する」をチェックして「次へ」をクリック します。



MEMO MEMO MEMO



12-24 92-20980