

KEW Windows for KEW6315

インストールマニュアル



KEW6315の付属ソフトウェアKEW Windows for KEW6315のインストール手順について説明します。

1. はじめに

- インターフェース
本製品はUSB、Bluetoothインターフェースを装備しています。
通信方式 : USB Ver2.0準拠
Bluetooth仕様 : Bluetooth Ver2.1+EDR準拠(Class2)
対応プロファイル : SPP

USB、Bluetooth通信で以下のことができます。

- ・本体の内部メモリ内のファイルをパソコンへダウンロード
- ・パソコンから本体の設定
- ・本体からリアルタイムで測定値を取得し、パソコン上で測定値とグラフを表示

- パソコンの推奨動作環境
・OS (オペレーションシステム)
対応OSはCDケースのバージョンラベルまたは、弊社ホームページを確認してください。
・画面表示
解像度1024×768ドット、65536色以上
・HDD (ハードディスク)
空き容量1Gbyte以上(Frameworkを含む)
・.NET Framework(3.5以上)

- 商標について
・Windows®は米国マイクロソフト社の商標です。
・Bluetooth®はBluetooth SIGの商標です。

最新のソフトのダウンロードは、弊社ホームページから行うことができます。
<http://www.kew-ltd.co.jp>

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

2. [KEW Windows for KEW6315] のインストール


(Windows 7 / Vista / XP について)

- (1)最初に以下を確認します。
・インストールする前に、パソコンで起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。
・インストールが終了するまで、本体を接続しないでください。
・Administrator (コンピュータの管理者)権限でインストールを行ってください。


- (2)付属のCD-ROMをCDドライブにセットします。
「自動再生」のウィンドウが表示されましたら、「KEWSetupLauncher2.exeの実行」を選択してください。

自動でセットアッププログラムが起動しない場合は、CDの中の「KEWSetupLauncher2.exe」を実行してください。
ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「許可(A)」または「はい(Y)」をクリックしてください。

- (3)ソフトウェア使用許諾契約書の内容を理解していただき、「同意します」をチェックして「次へ」をクリックします。



- .NET Framework3.5がインストールされていない場合は下図が表示されます。



インストール中に、再起動を要求する画面が表示された場合は、「はい」をクリックし再起動してください。再起動した場合は、CDの中の「KEWSetupLauncher2.exe」を実行してください。

- (8) インストールが終了すると下記画面が表示され、続けてインストールが開始されます。



- (9) (4)、(5)、(6)、(7)を繰り返してインストールを終了します。

※PCソフトウェアのアンインストールについて
「コントロールパネル」の「アプリケーションの追加と削除」にて、「KEW WindowsV2」、「KEW Windows for KEW 6315」を削除してください。

- (4)ユーザー情報及び所属の情報を入力して「次へ」をクリックします。

- (5)インストールの情報を確認して「インストール」をクリックするとインストールを開始します。

インストール中に、再起動を要求する画面が表示された場合は、「はい」をクリックし再起動してください。再起動後インストールが開始されます。

再起動しないとアプリケーションがインストールされないため必ず再起動してください。

- (6)「完了」を押してインストールが終了します。




3. USBドライバのインストール方法

(Windows 7 / Vista)

- (1)KEW Windows for KEW6315のインストールを終了すると、下図が表示されUSBドライバのインストールが開始されます。
「次へ」をクリックしてください。



- (2)エンドユーザライセンス契約の内容をご理解していただき、「同意する」をチェックして「次へ」をクリックします。



- (7)インストールが終了すると下記画面が表示され、続けてインストールが開始されます。

- (5)で再起動した場合は、マイコンピュータのCDドライブをダブルクリックしてください。下記の画面が表示されます。




- (8) (3)、(4)、(5)、(6)を繰り返してインストールを終了します。

※PCソフトウェアのアンインストールについて
「コントロールパネル」の「アプリケーションの追加と削除」にて、「KEW WindowsV2」、「KEW Windows for KEW 6315」を削除してください。

- (3)「次へ」を選択し、下の図が表示された場合には、「インストール」をクリックしてください。



下の図が表示された場合には、「このドライバーソフトウェアをインストールします(I)」を選択して下さい。
(動作確認をしており、インストールを続けても問題ありません。)



(Windows 8 / 10 について)

- (1)最初に以下を確認します。
・インストールする前に、パソコンで起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。
・インストールが終了するまで、本体を接続しないでください。
・Administrator(コンピュータの管理者)権限でインストールを行ってください。
・KEW Windows for KEW6315を使用するには、.NET Framework 3.5が必要です。.NET Framework 3.5が入っていない場合はアプリケーションインストール時に一緒にインストールされます。.NET Framework 3.5をインストールするにはインターネット環境が必要です。

- (2)付属のCD-ROMをCDドライブにセットします。
画面の右上に下記図が表示されましたら、左クリックして選択してください。

DVD RW ドライブ (G:) KEWWIN6315V100
タップして、このディスクに対して行う操作を選んでください。

- (3)下記画像が表示されましたら、「KEWSetupLauncher2.exeの実行」をクリックしてください。
ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「はい(Y)」をクリックしてください。



- (2)または(3)の画像が確認できない場合は、CDの中の「KEWSetupLauncher2.exe」を実行してください。

- (4)「インストールが完了しました。」の画面が表示されたらインストール完了です。「完了」クリックして終了してください。



USBのインストールが完了しましたので、KEW6315の電源を入れP Cと接続させて使用ください。


※USBドライバのインストールを中断した場合は、CDドライブで右クリック一覧の中から「開く」をクリックしてください。
表示されたウィンドウの中に「DRIVER」フォルダがあります。DRIVERの中にあるkewusb101_setup.exeを起動させてインストールを開始してください。

USBドライバのインストール方法 (Windows XP)

(1)KEW Windows for KEW6315のインストールを終了すると、下図が表示されUSBドライバのインストールが開始されます。「次へ」をクリックしてください。




(2)エンドユーザライセンス契約の内容をご理解いただき、「同意する」をチェックして「次へ」をクリックします。




(3)「次へ」を選択し、下の図が表示された場合には、「インストール」をクリックしてください。



下の図が表示された場合には、「このドライバーソフトウェアをインストールします(I)」を選択して下さい。(動作確認をしており、インストールを続けても問題ありません。)




(3)「次へ」を選択し、下の図が表示された場合には、「続行」をクリックしてください。(動作確認をしており、インストールを続けても問題ありません。)



(4)「インストールが完了しました。」の画面が表示されたら、「完了」をクリックして終了してください。

(5)USBのインストールが完了しましたので、KEW6315の電源を入れP Cと接続してください。正常に接続されると、下図が表示されるので、「いいえ、今回は接続しません」を選択し「次へ」をクリックしてください。



(5)「インストールが完了しました。」の画面が表示されたらインストール完了です。「完了」をクリックして終了してください。



USBのインストールが完了しましたので、KEW6315の電源を入れP Cと接続させて使用ください。

※USBドライバのインストールを中断した場合は、CDドライブで右クリックレー一覧の中から「開く」をクリックしてください。表示されたウィンドウの中に「DRIVER」フォルダがあります。DRIVERの中にあるkewusb101_setup.exeを起動させてインストールを開始してください。

(6)下図が表示されたら、「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)」を選択して、「次へ」をクリックしてください。




(7)下図が表示されたら、「続行」をクリックしてください。(動作確認をしており、インストールを続けても問題ありません。)



4. 「KEW Windows for KEW6315」の起動

デスクトップ上の「KEW WindowsV2」アイコンをクリックするか又は「スタート」→「プログラム」→「KEW」→「KEW WindowsV2」をクリックして起動させます。KEW WindowsV2を起動させる時には、KEW6315の電源を入れてから、KEW6315とPCを接続してください。

「KEW WindowsV2」メインウィンドウが表示されますので、KEW6315を選択して「起動する」をクリックするか、「KEW6315」をダブルクリックしてKEW6315を起動させます。また、「閉じる」をクリックするかウィンドウ右上の[x]をクリックすると、プログラムを終了します。



操作方法等の詳細は、デスクトップに作成されたショートカット(KEW Windows for KEW6315 取扱説明書)から取扱説明書を開き、ご覧下さい。

(8)下図が表示されたらインストール完了です。「完了」をクリックして終了し、ご使用ください。



※USBドライバのインストールを中断した場合は、CDドライブで右クリックレー一覧の中から「開く」をクリックしてください。表示されたウィンドウの中に「DRIVER」フォルダがあります。DRIVERの中にあるkewusb101_setup.exeを起動させてインストールを開始してください。

(Windows 8 / 10 について)

(1)KEW Windows for KEW6315のインストールを終了すると、下図が表示されUSBドライバのインストールが開始されます。「次へ」をクリックしてください。



(2)エンドユーザライセンス契約の内容をご理解していただき、「同意する」をチェックして「次へ」をクリックします。



MEMO

MEMO

共立電気計器株式会社
<http://www.kew-ltd.co.jp>
 本社 東京営業所 〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20 ☎ 03 (3723) 7021 FAX. 03 (3723) 0139
 サービスセンター お客様相談室 〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸 480 ☎ 0120-62-1172 FAX. 0894 (62) 5531